

Interventi di messa in sicurezza fabbricati ex Cofa – Pescara Rimozione copertura-tettoia

La USL di Pescara ha rilevato che sulla struttura n.15 del complesso ex COFA in Pescara costituita da una tettoia in lastre ondulate in cemento amianto del tipo crisolito sostenuta da una impalcatura metallica a falde presenta numerose rotture, sia lungo i bordi perimetrali della tettoia sia nelle zone interne.

Nel 2005 è stato approvato il “primo elenco degli interventi, tra cui **“Lavori di messa in sicurezza fabbricati ex COFA in Pescara”**”.

Il lavoro è consistito nella rimozione della copertura di lastre ondulate in amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06/9/94 e con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata su entrambe le superfici, smontaggio delle lastre utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura, imballo in quota ove possibile in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano lo smaltimento dei rifiuti che contengono amianto, carico e trasporto in discariche autorizzate compresi gli oneri di smaltimento, Dlgs 22/97 e Dlgs 389/97.

La ditta appaltatrice ha provveduto alla stesura del Piano di Lavoro e del Piano Operativo di Sicurezza sottoposto poi al parere della USL di competenza.

La superficie di copertura interessata al detto intervento è stata di circa mq. 2.000.

L'importo dei lavori posto a base di gara è stata di € 29.624,400 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La procedura di appalto a corpo è stata esperita con ribasso sull'importo a base di gara.

