

**TRAMITE PEC**

Spett.le
Direttore Tecnico
Cupello Ambiente srl
Ing. Antonio Capassi

p.c. **Commissario Straordinario**
Consorzio C.I.V.E.T.A.

OGGETTO: Segnalazione stato di criticità dello smottamento del versante di monte della discarica n°3 e richiesta di intervento di messa in sicurezza di emergenza

Premesso che con nota prot.55510 del 25/02/2020 la Regione Abruzzo diffidava la società Cupello Ambiente srl e, contestualmente, sospendeva temporaneamente le attività gestionali della discarica n°3;

Ravvisato che nella nota citata la Regione Abruzzo richiamava l'iter istruttorio in corso finalizzato a valutare e validare le azioni finalizzate alla soluzione delle criticità che caratterizzano l'invaso e al superamento delle inadempienze delle prescrizioni AIA;

Visto che le precipitazioni degli ultimi giorni, come si evince dalle fotografie allegate effettuate in data 27/03/2020, hanno ulteriormente compromesso e indebolito la stabilità del versante della discarica n°3 e l'erosione dello stesso è ulteriormente progredita interessando, ormai, anche tutta la carreggiata stradale che risulta fuori servizio;

Considerato che l'inerzia nell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e il peggioramento della situazione rischiano di avere effetti anche sulla stabilità degli argini di contenimento della discarica consortile n°2 (*rischi di cedimento della geomembrana, e altre infrastrutture di presidio, ecc.*);

Dato atto che, precauzionalmente, è opportuno implementare con estrema solerzia le dovute azioni di messa in sicurezza del soliflusso che interessa il versante della discarica e, di riflesso, la viabilità consortile che lambisce la discarica n°2 del C.I.V.E.T.A.;

tutto ciò premesso, su disposizione del Commissario del Consorzio, **SI SEGNALE**:



- la grave situazione di criticità in cui versa il fronte in frana posto a monte della discarica n°3 che, a seguito degli ultimi eventi meteorici, sta progredendo in modo graduale ed inesorabile;
- l'avanzamento progressivo ed incombente del fronte erosivo che sta interessando la carreggiata stradale e, potenzialmente, gli argini di contenimento in direzione NORD della discarica n°2;
- che il perdurare dell'inerzia nell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza renderà via via più difficoltoso l'accesso ai luoghi;

Quanto sopra viene segnalato al fine della assunzione delle azioni di competenza ritenute più opportune, finalizzate alla mitigazione e risoluzione delle criticità segnalate e alla limitazione del loro aggravio.


Confidando nella Vs. collaborazione inviamo distinti saluti.

Allegato: Fotografie del 27/03/2020

Rup

Ing. Luigi Sammartino

Membro Comitato organo controllo esecuzione contratto
Geom. Marco Antenucci



Membro Comitato organo controllo esecuzione contratto
Ing. Pietro Antonio Buda







