

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

Ufficio Pianificazione e Programmi,

Via Catullo, n. 2

65127 – PESCARA

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le

**ARTA ABRUZZO – Distretto sub-
provinciale di San Salvo**

Via Monte Grappa n. 1,

66050 - San Salvo (CH)

PEC: dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

E, p.c. Spett.le

ARTA ABRUZZO – Direzione centrale

Viale G. Marconi, n. 178

65127 – PESCARA

PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: Ditta SICAV S.p.A. – Comune di Gissi (CH) - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto.

DETERMINAZIONE N. DPC026/116 del 11/05/2021

Codice SGR: IPPC-CH-018

Comunicazione ulteriori adempimenti eseguiti e proposte di intervento, a seguito delle prescrizioni di cui agli artt. 4, 7 e 16 – Primo Semestre

Con riferimento all'oggetto, oltre a quanto già comunicato con le ns. precedenti note del 11/06/2021 "Comunicazione data di avvio attività" e del 04/08/2021 "Comunicazione Adempimenti Eseguiti – Primo Trimestre" ed in accordo con quanto prescritto nella Determinazione N. DPC026/116 del 11/05/2021, con la presente si comunica agli Enti in indirizzo che la scrivente, alla data odierna, ha dato seguito ai seguenti adempimenti:

CARBONI ATTIVI

Art. 4. Punto 4. lettera b.:

Il recupero delle acque meteoriche della copertura del capannone 1 è già attivo, mediante un sistema di raccolta confluyente in un serbatoio dedicato al reintegro ed al riempimento delle vasche di lavaggio fumi, ubicato all'angolo esterno del Capannone 1 ed avente capacità pari a ca. 30 m³. In caso di riempimento del serbatoio, le acque meteoriche in eccesso sono convogliate alla linea di scarico acque bianche.

Art. 4. Punto 4. lettera g):

L'area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti è stata protetta dagli agenti meteorici mediante realizzazione di idonea tettoia in carpenteria metallica (cfr. foto seguenti), tamponata su 3 lati e chiusa nella parte anteriore da un telone scorrevole. Tale area è stata cordolata sull'intero perimetro e dotata di pozzetto cieco di raccolta di eventuali sversamenti accidentali, in realtà assai improbabile considerata la natura dei rifiuti ivi stoccati. Inoltre, come ulteriore misura di contenimento, al suo interno è stata realizzata una "vasca salva goccia" in acciaio inox per il deposito dei big-bag contenenti i fanghi.

All'interno della medesima tettoia, cordolata e dotata di pozzetto cieco, è stato posizionato anche il serbatoio da 300 litri di gasolio utilizzato per il rifornimento del carrello diesel.



Fig. 1. Area deposito temporaneo dei rifiuti prodotti

CARBONI ATTIVI

Art. 4. Punto 7. lettera a):

E' in corso di esecuzione la ricostruzione della superficie piezometrica.

Al termine dell'anno di misurazione, sulla base delle risultanze del monitoraggio della falda, si provvederà ad elaborare la cartografia indicante la superficie piezometrica sovrapposta al layout aziendale.

Art. 4. Punto 8. lettera b):

Si allega alla presente (cfr. Allegato 1.) la documentazione tecnica relativa alla verifica delle condizioni di funzionamento del post-combustore (Relazione Tecnica N.444 del 30.09.2021), redatta a cura dell'Ing. Gianmario Melogli (della ditta DCT Srl specializzata, tra le altre cose, nella realizzazione e nell'installazione di post-combustori termici).

Art. 7. Punto 4. lettera g):

La scrivente ha predisposto, coerentemente con le indicazioni di cui alle LINEE GUIDA SNPA 23/2020, una Dichiarazione di Conformità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, dalla data odierna, sarà prodotta per ciascun lotto di produzione di carboni attivi riattivati.

Art. 16. Punto 1.:

La SICAV SpA ha provveduto alla stesura del Piano di Emergenza Interno Alluvioni, e delle relative procedure ed istruzioni operative necessarie a mantenere in sicurezza l'installazione IPPC in argomento.

Gissi, 10 Novembre 2021

L'Amministratore Unico
Nicola Zocarò

