


# ***REPORT FOTOGRAFICO***

**Ditta SUSCO ANGELO**  
***Sopralluogo del 04.04.2024***

***Area ingresso impianto***



***Area deposito veicoli da bonificare***






***Area stoccaggio materiale ferroso***



***Area stoccaggio materiale ferroso conto terzi***



***Aree deposito pezzi di ricambio***





***Area stoccaggio carcasse autoveicoli bonificati***



