

Alla c.a. CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO
REGIONALE PER LA VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE DELLA REGIONE
ABRUZZO

Oggetto: Giudizio n° 4253 Del 30/05/2024 Prot. n° 24/030140 Del 25/01/2024 – Trasmissione delle Integrazioni Richieste.

Con riferimento alla richiesta di documentazione integrativa, espressa dal COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE nella Riunione del 30/05/2024 (Giudizio n° 4253), al progetto di cui al Vs prot. 24/030140 del 25/01/2024, si specifica quanto segue:

1. *“In merito alla richiesta di relazionare sullo stato di escavazione e/o di eventuale parziale ripristino delle particelle oggetto del progetto proposto”*: si precisa che le particelle 11 e 12, interessate dal presente progetto di ripristino, sono state oggetto in passato di escavazione con formazione di un fronte di scavo verticale di altezza compresa tra 11 e 14 mt, ma in esse non è stata realizzata nessuna attività di ripristino ambientale. Il modesto cumulo di materiali presente al piede del fronte di scavo è conseguenza della degradazione meteorica dello stesso.
2. *“Qualora le particelle siano state oggetto in passato di ripristino, effettuare un adeguato numero di indagini ambientali sulle particelle oggetto del progetto proposto al fine di indagare la presenza di eventuali contaminazioni”*: la richiesta perde di significato non essendoci stata in passato, nelle particelle su menzionate, alcuna attività di ripristino ambientale.

3. *“Prevedere modalità alternative ai fanghi derivanti da lavorazione di inerti per l’approvvigionamento del materiale di ripristino e descriverne la provenienza”*: a seguito del pronunciamento del MASE del 28 giugno 2023 n. 105610 sono state individuate, quali materiali di riempimento alternativi, le terre di scavo classificabili come sottoprodotti (DPR 120/17) e conformi per il contenuto di inquinanti ai limiti previsti nella Tab. 1, All. 5, Titolo V, parte IV, D.Lgs 152/06 con riferimento alla destinazione PRG ad area artigianale del sito da ripristinare.

Per meglio illustrare lo stato dei luoghi che saranno oggetto degli interventi di ripristino ambientale si allega alla presente documentazione fotografica.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si porgono i più cordiali saluti.

Lanciano 05/07/2024

Dott. Geol. Enrico Lanti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - Contestualizzazione locale del sito oggetto dell'intervento di rinaturalizzazione in progetto.



Foto 2 - Foto aerea del 2023 dell'area oggetto di ripristino ambientale.



Foto 3 – Stato dei luoghi, le frecce indicano i fronti di scavo da rinaturalizzare.



Foto 4 - Stato attuale dei fronti di scavo.



Foto 5 - Vista tardo invernale del fronte di scavo nord orientale si intuisce la base della parete priva di materiali di riporto.



Foto 6 - Vista del fronte di scavo nord occidentale, si riconosce un accumulo detritico al piede della parete subverticale (freccia).