

GIUNTA REGIONALE DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO TECNICO SEDE AVEZZANO

Via Marruvio,75 - 67051 – C.F. 80003170661 - TEL. 0863-1802851 pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Revisione delle lavorazioni previste:

- I taglio alberi (solo alberi in alveo o alberi secchi, malati o devitalizzati, mantenendo l'apparato radicale) previo sopralluogo e verifica con esperto botanico e con personale forestale.
- 2 potatura (solo rami devitalizzati che possono cadere in alveo o sulle sponde e nelle immediate vicinanze in caso di eventuale piena)
- 3 Decespugliamento solo per consentire la rimozione degli alberi e per effettuare le potature e la rimozione di materiale in alveo e sotto gli attraversamenti.
- 4 Rimozione di materiale in alveo (solo in corrispondenza degli attraversamenti e nei punti individuati nel seguito)
- 1 1 ramo caduto in alveo 2 mc legno
 - albero inclinato su alveo 7 mc
- 2 potatura 5 mc
- 3 decespugliamento 100 mq
- 4-11 mc



Figura 1





1 – tronco spezzato 2mc 2 – potatura 1 mc 3 – 30 mq 4 – 20 mc



Figura 4 1 – 1 albero 8 mc

2-5 mc



Figura 5






Figura 7

1-11 mc




Figura 8
2 - 5 mc
3 - 50 mq



Figura 94 – 5 mc



Figura 10
1 – 12 mc



Figura 11

Scavo a sezione obbligata sotto il ponte 24 mc
4 - Rimozione materiale in alveo 40 mc



Figura 12



Figura 13



Figura 14

1 - 10 mc 2 - 15 mc 3 - 50 mq





Figura 4

Figura 3

Figura 18

Figura 2

4 - 3 mc 3 - 40 mq 2 - 5 mc





Figura 20

scavo a sezione obbligata sotto ponte 25 mc 3 - $100 \, mq$ 4 - $3 \, mc$



Figura 21



Figura 21 a 1 - 6 *mc*


3-50 mq



Figura 22
Scavo a sezione obbligata sotto il ponte 15 mc



Figura 24 Scavo a sezione obbligata sotto attraversamento 25 mc



Ripristino argini danneggiati, visibile tratto lungo 15 m. 3- 50 mq


Totali:

- aglio 7 alberi (uno già caduto) e taglio moncone (totale 58 mc legno)
- Potature 36 mc
 Decespugliamento 470 mq
- Rimozione materiale in alveo 82 mc
- Scavo a sezione obbligata (attraversamenti e ponti) 89 mc Ripristino argini danneggiati (visibili) lunghezza 15 m











Ing. Elena Colimberti (f.to elettronicamente)