

Report Anno 2023



DI MUZIO LATERIZI Srl

Via S. Emidio, 192 - Alanno (PE)

REPORT

AIA 36/111 del 28/01/2008

Nel corso del 2023 si segnala l'andamento altalenante causato dalle vicissitudini dei "bonus" edilizia. La crisi energetica del 2022, se pur ridimensionata, continua ad interessare in maniera importante i costi di produzione che restano notevolmente superiori al pre-guerra ucraina. In molti mesi, ad ogni modo, si è assistito ad un sentiment positivo del mercato, se pur senza soluzione di continuità. Il 2024 si apre con una riduzione del mercato per via dell'esaurirsi della spinta del bonus.

L'Azienda ha, comunque, mantenuto le seguenti condotte:

- Sono stati mantenuti livello occupazionale e reputazione commerciale, con l'intervento ulteriore dei soci;
- Sono stati regolarmente condotti i programmi di formazione del personale;
- È stato mantenuto il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla ISO 14001:15;
- Sono state mantenute le certificazioni relative ai CAM, Criteri Ambientali Minimi in edilizia;
- Sono state rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza, ambiente ed energia.
- È stata effettuata e validata la comunicazione delle Emissioni di Anidride Carbonica Anno 2023.
- Gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo sono stati effettuati da fornitori certificati e qualificati

Descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni AIA.

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	Effettuato		Esito		Eventuali comunicazioni	
Matrice	Sigla		SI	NO	Conforme	Negativo	SI	NO
EMISSIONI IN ATMOSFERA	EN2 FORNO		x		x			x
	E1-E15 ESSICCATOIO		x		x			x
SCARICHI IDRICI	non applicabile							
EMISSIONI SONORE			X Aggiornato. Conforme.		x			
EM. DIFFUSE	non applicabile							
SIST. ABBATTIMENTO	non applicabile							

PIANO GESTIONE SOLVENTI - Per le aziende soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006

Non applicabile

RIFIUTI - Risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC

L'azienda produce rifiuti non pericolosi, oltre all'olio esausto da manutenzione.

RIFIUTI - Quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER

Come da MUD.

RUMORE - Risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per la riduzione dell'impatto acustico.

Il monitoraggio effettuato non documenta criticità.

Descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti dei valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.

Nell'anno di riferimento non si sono verificati casi di superamento dei limiti, incidenti o malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento.

Eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto e all'attività.

Non sono state applicate modifiche non sostanziali.

Interventi di miglioramento attuati.

Essendo l'impianto pienamente conforme alle BAT di primo livello, nonché ad un lungo elenco delle BAT di secondo livello, ed essendo costantemente monitorato da software e mantenuto in piena efficienza da programmi continuativi di manutenzione ordinaria, non sono stati necessari interventi di miglioramento oltre l'ordinaria manutenzione.

Confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e anni precedenti

La prestazione ambientale dell'impianto mantiene i livelli previsti ed è in linea con gli indicatori delle BAT/BREF applicabili (cfr. *allegato "A" (RISERVATO - I dati in esso contenuti non sono possono essere diffusi nè comunicati a terzi)*).