

# IPPC

Direttiva Europea 2010/75/UE

D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Documentazione di supporto agli  
approfondimenti da sottoporre alla  
Conferenza dei Servizi

Denominazione Azienda

Contestabile Ambiente Srl

Data Giugno 2019

Firma.....

## Indice

Premessa .....	5
1 Nota ASL 0016654/19 .....	7
1.1 Misurazione depressione interna .....	7
1.1.1 Approfondimento .....	7
1.2 Bussola ricezione .....	8
1.2.1 Approfondimento .....	8
1.3 Gestione biofiltro .....	10
1.3.1 Approfondimento .....	10
2 Tavolo Tecnico richiesta approfondimento ASL .....	11
2.1 Approvvigionamento idrico .....	11
2.1.1 Approfondimento .....	12
2.2 Procedura emergenza e manutenzioni .....	12
2.2.1 Approfondimento .....	12
3 Tavolo tecnico - Richiesta approfondimento ARTA .....	13
3.1 Sistema raccolta e trattamento acque meteo .....	13
3.1.1 Approfondimento .....	13
3.2 Sistema impermeabilizzazione .....	14
3.2.1 Approfondimento .....	14
3.3 R13 .....	17
3.3.1 Approfondimento .....	17
3.4 Deposito temporaneo .....	18
3.4.1 Approfondimento .....	18
3.5 Analisi sui rifiuti in ingresso .....	19
3.5.1 Approfondimento .....	19
3.6 Piano Campionamento ed analisi rifiuti in ingresso .....	20
3.6.1 Approfondimento .....	20
3.7 Piano Campionamento Ammendante .....	20
3.7.1 Approfondimento .....	20

3.8	Piano Campionamento Rifiuti prodotti .....	21
3.8.1	Approfondimento .....	21
3.9	Parametri di processo.....	22
3.9.1	Approfondimento .....	22
3.10	Controllo suolo.....	23
3.10.1	Approfondimento.....	23
3.11	Ubicazione pozzo .....	23
3.11.1	Approfondimento.....	23
3.12	Inquinamento acustico.....	23
3.12.1	Approfondimento.....	23
3.13	Migliorie .....	24
3.13.1	Approfondimento.....	24
3.14	Campionamento emissioni.....	26
3.14.1	Approfondimento.....	26
3.15	QRE .....	27
3.15.1	Approfondimento.....	27
3.16	Tempistiche avvio arresto .....	28
3.16.1	Approfondimento.....	28
3.17	Procedure gestionali .....	28
3.17.1	Approfondimento.....	29
3.18	Metodo riferimento inquinante odore.....	30
3.18.1	Approfondimento.....	30
3.19	Impatto olfattivo .....	30
3.19.1	Approfondimento.....	31
3.20	Scrubber .....	31
3.20.1	Approfondimento.....	31
3.21	Ricambi aria nelle biocelle .....	31
3.21.1	Approfondimento.....	31
3.22	Controlli parametri biocelle.....	32

3.22.1	Approfondimento .....	32
3.23	Ricambi aria .....	32
3.23.1	Approfondimento .....	32

#### Allegati

1. Nota ASL 0016654/19.
2. Contratto pronto intervento in caso di malfunzionamento elettrico.
3. Piano campionamento rifiuti in ingresso (FORSU).
4. Piano campionamento Ammendante Compostato Misto.
5. Piano campionamento CER 19 05 03.
6. Piano campionamento CER 19 12 12
7. Sentenza TAR Lombardia n.02956/2012 del 06/12/2012

## Premessa

La Contestabile Ambiente, titolare del provvedimento DA21/103 del 25/06/2014 (volturato dalla CESCA SaS), a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, ha presentato istanza di AIA di cui al prot. n. RA235376/2014 del 05/09/2014 per l'impianto esistente.

Dal 07/07/2015 Come previsto dalla L.125/2015 art. 11 c.16-ter l'Azienda svolge la propria attività nelle more della conclusione del procedimento, continuando l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti e dando piena attuazione a quanto prospettato nell'istanza di AIA esercitando l'attività in conformità a quanto previsto dal titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/06.

In nel Gennaio 2019 la Contestabile Ambiente Srl ha chiesto ed ottenuto un tavolo tecnico di confronto cui hanno partecipato Regione Abruzzo, Provincia AQ, ASL e ARTA per definire alcuni aspetti legati alla gestione dell'impianto.

Tale incontro veniva comunque a valle di diversi sopralluoghi svolti da diversi uffici e di cui si riportano stralci:

### NOE 16/01/18

- in data 28.12.2017 il Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo di L'Aquila, chiedendo il NULLA OSTA alla trasmissione della relazione al Comune di Massa D'Albe (AQ) ed alla Regione Abruzzo, trasmetteva a quest'ufficio (all. 7):
  - la relazione del sopralluogo svolto in data 23.08.2017 dal quale non emergevano irregolarità, con annesso verbale di constatazione dei lavori svolti dalla ditta ed in cui venivano fatte alcune osservazioni;
  - il rapporto tecnico di controllo N. EA/03/2017 monitoraggio biofiltro del 05.12.2017 il cui giudizio non evidenziava superamenti dei limiti autorizzati.

### ARTA 12/07/18

in a seguito di esposti per molestie olfattive. Al proposito si sono operati gli impianti di trattamento delle acque ossute ed il biofilto. L'impianto risulta in funzione e le emissioni odorigene risultano apprezzabili olfattivamente solo nelle immediate vicinanze dell'installazione. Si è verificato scrobber e biofilto. Sul posto si sono verificati i livelli di pH delle acque di scrobber entrambe < 4,7. Si dà atto che il Gestore, ha ottenuto procedure gestionali per il controllo dell'efficienza dell'impianto. Si è acquisita copia di modulo controllo emissioni dal quale si evince la periodica verifica dei controlli di pH, il corretto funzionamento dei ventilatori e le tenute dell'impianto pneumatico e delle strutture. In occasione del sopralluogo le porte automatiche di accesso al capannone risultavano funzionanti e chiuse. Si è acquisito un modulo di Conferma di controllo dell'impianto ed è stato effettuato il sopralluogo.

**ARTA 14/08/2018**

**OGGETTO:** disturbo olfattivo / relazione di sopralluogo del 12/7 Impianto di Compostaggio ditta "Contestabile Ambiente s.r.l."-

Con la presente si riscontrano molteplici richieste di intervento e le informazioni relative a disturbi olfattivi pervenute da più enti a questa Agenzia significando quanto segue.

In data 12/7 u.s. personale di questo Distretto Provinciale ha esperito un sopralluogo presso l'impianto di compostaggio in oggetto, sito nel comune di Massa d'Albe, in occasione del quale non sono emerse irregolarità-

Ad ogni buon fine si ritiene opportuna la ripetizione del controllo per assicurare che la gestione dell'impianto non subisca nel tempo variazioni di efficacia. Si comunica altresì che gli accertamenti saranno estesi anche ad altre attività potenzialmente responsabili o corresponsabili

**ARTA 23/08/2018**

La ditta risulta aver realizzato le azioni migliorative tese alla soluzione delle criticità riscontrate in occasione dei sopralluoghi esperiti nei giorni 13 e 20 giugno 2016. In particolare il Gestore:

.....

In occasione del sopralluogo, infine, si è proceduto a verificare il corretto funzionamento del biofiltro con mappatura delle velocità di espulsione e misura dei parametri ammoniacale, COT e H<sub>2</sub>S i cui esiti sono riassunti nel rapporto di prova EA/03/2017. Dal controllo non sono emerse irregolarità

**ASL 28/11/18**

- 1) AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO L'IMPIANTO ERA REGOLARMENTE IN FUNZIONE →
- 2) LA SUPERFICIE ASFALTATA ADIBITA A TRANSITO INTERNO DEI MEZZI E TUTTE LE AREE ANTISTANTI I CAPANNONI SONO RISULTATI SCEVRI DA MATERIALI IN GIACENZA POICHÉ TUTTI CONTENUTI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE IN DEPRESSIONE →
- 3) LUNGO LA STRADA ASFALTATA CHE COSTEGGIA IL BIOFILTRO, SI È OSSERVATA LA PRESENZA DI UN EUMULO DI CIPPATO PRIVO DI SISTEMA DI CONTENIMENTO E COPERTURA →
- 4) IN ORDINE ALLE MOESTIE OLFATTIVE, VI È STATA SENSAZIONE ODORIGENA DI DISCRETA ENTITÀ NEI PRESSI DEL BIOFILTRO, NEL CORSO DEL SUO REGOLARE FUNZIONAMENTO (DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AGGIUNTA) - ANALOGA SENSAZIONE ODORIGENA MOESTA, È STATA

Pagina 1 di 2

PERCEPITA IN OCCASIONE DELL'APERTURA DEI PORTONI DEI CAPANNONI PER LO SCARICO DEI MATERIALI →



**ARTA Nota riscontro accesso ATTI**

- In data 14/12/2016 l'Agenzia partecipava al tavolo tecnico indetto dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo volto a valutare ed integrare le misure correttive che il Gestore dell'impianto aveva proposto per contenere le emissioni;
- A seguito di ulteriori esposti ed al fine di verificare l'ottemperanza alla diffida regionale, in data 23/8/2017 si tornava a controllare l'impianto di compostaggio. L'accertamento non metteva in evidenza irregolarità. Nello stesso periodo, in data 14/6/2017 anche personale della ASL effettuava un analogo sopralluogo senza riscontrare presenza di molestie olfattive;
- Ulteriori sopralluoghi sono stati successivamente effettuati da personale di questo Distretto (in data 12/07/2018) e dal personale della ASL (in data 18/7/2018). In entrambi i casi non è stata riscontrata evidenza di molestia olfattiva.

In data 16/04/2019 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi conclusasi con la decisione di aggiornarsi ad una successiva seduta all'esito di un confronto tra l'Azienda, ASL ed ARTA.

L'incontro, tenutosi in data 13.05.2019, ha visto la ASL richiamare i contenuti della nota 0016654/19 unitamente alla richiesta di ulteriori approfondimenti da sottoporre alle decisioni della Conferenza dei Servizi.

Di seguito si forniscono gli approfondimenti richiesti da ASL ed ARTA, per sottoporli alle valutazioni della prossima seduta della Conferenza dei Servizi.


## **1 Nota ASL 0016654/19**

### **1.1 Misurazione depressione interna**

consentisse di rilevare, tramite sistema di tracciamento in continuo, la pressione negativa da mantenere all'interno dei capannoni, si ritiene invece che l'implementazione di un tale apparato, possa incrementare notevolmente le opportunità di controllo sulla corretta gestione delle strutture deputate al ricevimento della sostanza organica ed alla biossidazione, in cui avviene la produzione di sostanze odorigene.

#### **1.1.1 Approfondimento**

- La ditta dichiara disponibile all'installazione di sensori di depressione all'interno del capannone di lavorazione qualora approvato dalla Conferenza dei Servizi.
- Per l'ubicazione dei sensori, considerato che le biocelle per la biossidazione accelerata sono già dotate di strumenti per la misura della pressione interna, sono stati individuati due punti di installazione, uno nel capannone ricezione ed uno nel capannone maturazione (cfr Tavola di approfondimento T3).
- Il trasmettitore di pressione differenziale avrà 8 ranges selezionabili e funzione Modbus con classificazione NEMA 4X/IP65.



- I trasmettitori registreranno i dati i valori di pressione in continuo ed in remoto al PLC
- Ogni portone dell'impianto verrà munito di sensori che registreranno le operazioni di apertura e chiusura.
- In tal modo sarà possibile correlare le variazioni di pressione interna ai capannoni con le operazioni di movimentazione dei portoni.

### CRONOPROGRAMMA

- ✓ Approvazione della proposta da parte della Conferenza dei Servizi;
- ✓ Prescrizione nel provvedimento di AIA;
- ✓ Approvvigionamento della strumentazione 60 giorni;
- ✓ Montaggio della strumentazione 30 giorni;
- ✓ Collaudo della strumentazione 30 giorni.

## 1.2 Bussola ricezione


Rimanendo sempre nella stessa area critica, si ritiene inoltre che il mantenimento dei necessari livelli di pressione negativa all'interno dei capannoni e, contestualmente, l'impedimento alla fuoriuscita di emissioni odorigene attraverso l'apertura, ancorché temporanea, delle loro porte di ingresso, possa essere garantita attraverso l'adozione di "zone cuscinetto" costituite da "tunnel bussole", in corrispondenza delle suddette porte dei capannoni.

### 1.2.1 Approfondimento

- La Ditta si dichiara disponibile a sottoporre alla valutazione della Conferenza dei Servizi una proposta d'intervento, formalizzata su tavola di approfondimento T1.



- La bussola di ricezione potrà essere realizzata con struttura in carpenteria metallica (ferro zincato) e tamponature in pannelli sandwich.
- Dimensioni Lunghezza 18m - Larghezza 6.5m - Altezza massima 13m.
- Di seguito si riporta *rendering* della possibile struttura da realizzarsi.



- Le aperture saranno presidiate da portoni del tipo ad impacchettamento rapido.
- In fase di normale gestione i portoni di accesso alla bussola e di scarico saranno chiusi.
- Logica di funzionamento:
  - All'arrivo del mezzo si apre in remoto il portone della bussola mentre il portone di scarico resta chiuso.
  - Sul lato della bussola (cfr T5) verrà sistemato un ventilatore assiale per l'aspirazione dell'aria con attivazione automatica in fase di apertura del portone esterno.
  - L'apertura del portone della bussola esclude in automatico la possibilità di azionamento del portone di scarico.
  - Chiuso il portone della bussola è possibile procedere all'apertura in remoto del portone di scarico.
  - L'apertura del portone di scarico esclude in automatico la possibilità di apertura del portone della bussola.
  - Durante la fase di apertura del portone di scarico il flusso di aria è dalla bussola verso il capannone.

- Le operazioni di apertura dei portoni saranno, come detto registrate in remoto.
- È necessario che la Conferenza dei Servizi individui anche un intervallo di tempo ragionevole per la conservazione dei dati.

#### CRONOPROGRAMMA

- ✓ Approvazione della proposta da parte della Conferenza dei Servizi;
- ✓ Prescrizione nel provvedimento di AIA che costituisce permesso di costruire;
- ✓ Progettazione esecutiva 90 giorni;
- ✓ Realizzazione 6 mesi dall'approvazione del progetto.

### 1.3 Gestione biofiltro

Una seconda area critica, costituita dal biofiltro, a parere degli scriventi può ricevere importanti interventi migliorativi con il supporto della letteratura attualmente disponibile sull'argomento.

Ferma restando la necessità di procedere con rigore alla rilevazione ed al controllo in continuo dei parametri a monte ed a valle del sistema filtrante, in particolare ci si riferisce all'adozione di "biofiltri chiusi" nei quali, l'effluente emesso a valle del letto filtrante, possa essere convogliato in direzione di un camino di scarico e poi a sua volta inviato ad un successivo sistema di trattamento a carboni attivi o con sostanze enzimatiche, scrubber ecc.

Tale eventualità appare peraltro contemplata, come già sottolineato più volte da questo Servizio in sede di Conferenze di Servizi e Tavoli Tecnici, nel Capitolo 1.5 – punto 14 delle "Linee Guida per il Monitoraggio delle Emissioni Gassose Provenienti dagli Impianti di Compostaggio e Bioessiccazione" dell'A.R.T.A. Abruzzo.

#### 1.3.1 Approfondimento

- La ditta evidenzia come dai rilievi effettuati dagli Enti di controllo e dai monitoraggi effettuati in autocontrollo, non emergono superamenti dei limiti emissivi o criticità nella gestione del biofiltro, come peraltro riportato nei verbali di sopralluogo in premessa.
- La letteratura cui fa riferimento ASL è reperibile al sito [www.lavaggio.com](http://www.lavaggio.com) e le BAT cui fa riferimento il settore industriale non sono quelle del settore *Waste Treatment*, ma *Surface Treatment of Metals and Plastics*.
- Il documento *BREF 2018 - Waste Treatment* alla Sezione 2.3.4.7 *Biofiltration* riporta: "Biofilters can be divided into open biofilters and enclosed biofilters.". Ne consegue che la chiusura del biofiltro non è una BAT, ma deve essere opportunamente contestualizzata. Il sistema di abbattimento con scrubber citato nella nota ASL è già operativo in impianto e posto a monte del biofiltro.
- Le citate Linee Guida ARTA Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni nel Cap. 1.5 riportano: "L'eventuale copertura-chiusura fissa o mobile può essere prevista..." ritenendo validi, quindi, entrambi gli accorgimenti.
- La ditta evidenzia che il progetto di copertura del biofiltro, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida ARTA Abruzzo, è stato sottoposto a valutazione dell'Autorità Competente e degli Enti di controllo, ricevendo approvazione.



- La copertura è stata progettata con lo scopo di garantire la protezione del materiale biofiltrante dalle acque meteoriche e consentire la fuoriuscita del vapor acqueo evitando, così, la formazione di condense con ricaduta di acqua sul materiale biofiltrante stesso.
- Infatti al Capitolo 1.2 delle stesse Linee Guida ARTA Abruzzo è riportato *"Un biofiltro troppo umido provoca, al contrario, elevate contropressioni, problemi di trasferimento di ossigeno al biofilm, creazione di zone anaerobiche, lavaggio di nutrienti dal mezzo filtrante nonché formazione di percolato a basso pH ed alto carico inquinante..."*
- È evidente, quindi, che considerato il flusso di aria che attraversa il biofiltro, con umidità relativa sempre prossima alla saturazione, la differenza di temperatura interno/esterno alla base di una elevata formazione di condense, comporta una rapida degradazione del materiale biofiltrante ed una ridotta efficienza del presidio ambientale. Questo è il motivo per il quale, in nessuno degli impianti presenti sul territorio nazionale, la chiusura del biofiltro è stata realizzata (laddove realizzata è stata immediatamente smantellata).
- La ditta pertanto non si rende disponibile all'intervento di chiusura del biofiltro sulla base di dati tecnico-scientifici e di letteratura di settore disponibili.
- Qualora la Conferenza dei Servizi decida per la chiusura del biofiltro la ditta chiede che si possa svolgere un sopralluogo presso un impianto dotato di tale accorgimento per verificarne l'effettiva fattibilità tecnico-economica.

## 2 Tavolo Tecnico richiesta approfondimento ASL

### 2.1 Approvvigionamento idrico

pozzo; in particolare, dovrà essere chiarita la modalità di approvvigionamento idrico ai sensi dell'ALLEGATO IV D.lgs. 81/08 e s.m.i., paragrafo 1.13. "Servizi igienico assistenziali".

### 2.1.1 Approfondimento

- Il D.Lgs. 81/2008 par. 1.13 riporta: *"Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi."*
- La ditta garantisce la fornitura di acqua a scopo idropotabile da parte del Consorzio acquedottistico. Lo stoccaggio avverrà in quantità minima in modo da evitare potenziali ristagni prolungati, comunque sufficiente a garantire la continuità dell'utilizzo dei servizi. Si prevederà pertanto un reintegro con cadenza settimanale.

## 2.2 Procedura emergenza e manutenzioni

Sottolinea altresì la necessità di dotare l'impianto di una procedura interna di gestione delle emergenze relative ai casi di avaria dei ventilatori di espulsione dell'aria proveniente dai capannoni contenenti le biomasse, ed inviata successivamente all'impianto di abbattimento (scrubber e biofiltro).

Il suddetto protocollo di gestione interna, dovrà infine prevedere l'istituzione, ove non fosse già presente, di un idoneo sistema di registrazione ed annotazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sui suddetti dispositivi ed impianti, che consenta, se del caso, una agevole consultazione ed eventuale acquisizione da parte degli Organi di controllo istituzionalmente preposti.

### 2.2.1 Approfondimento

- Nell'officina a servizio dell'impianto (esterna al perimetro) c'è già un set di parti di ricambio per i ventilatori di seguito specificato:
  - N.1 motore elettrico aspiratore;
  - Set completo cuscinetti albero girante;
  - Guarnizioni di tenuta delle condense;
  - Set completo cinghie di trasmissione;
  - Set completo giunti antivibranti
- In caso di malfunzionamento si prevede:
  - Immediato arresto dell'aspirazione;
  - Intervento di manutenzione straordinaria sul ventilatore;
  - Durante la manutenzione - Arresto dei passaggi dal portone di parzializzazione del capannone e chiusura dello stesso;
  - Durante la manutenzione - Allontanamento del personale dalla porzione di capannone non aspirata;
  - Registrazione dell'evento e del tempo di intervento su apposito registro.
- Il Registro delle manutenzioni è già presente e disponibile in impianto.
- L'impianto è già dotato di procedure ed installazioni atte ad evitare eventuali emergenze:
  - a) Collegamento in remoto delle informazioni a mezzo PLC per la trasmissione istantanea su devices smartphone delle eventuali interruzioni.
  - b) È in atto un contratto con Ditta specializzata alla quale arrivano in tempo reale i messaggi di cui al punto a. Suddetta ditta con sede a Magliana dei Marsi ha reperibilità h24 (Allegato 1)

- c) Presenza di un gruppo elettrogeno di adeguata potenza (225 kw/a) atto a garantire l'energia elettrica al sistema di aspirazione con avviamento istantaneo in automatico.
- Il protocollo di gestione interna è già presente nell'impianto e prevede, oltre a quanto dettato dagli obblighi di legge, anche di ulteriori protocolli contenuti nelle schede di controllo già agli atti della Conferenza dei Servizi. In particolare:
  - A. Protocollo giornaliero controllo emissioni presidi di gestione;
  - B. Protocollo settimanale controllo emissioni presidi di gestione;
  - C. Protocollo settimanale controllo sistema insufflazione;
  - D. Protocollo giornaliero/settimanale/mensile controllo flussi idrici e relativi presidi di gestione;
  - E. Protocollo giornaliero/settimanale/mensile controllo integrità delle strutture.

### 3 Tavolo tecnico - Richiesta approfondimento ARTA

#### 3.1 Sistema raccolta e trattamento acque meteo

1. Specifico approfondimento, fornendo anche gli opportuni elaborati grafici, sul sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia (es. direzione di deflusso delle acque meteoriche, ubicazione dei pozzetti/griglie di raccolta, caratteristiche tecniche del bacino di raccolta, etc), con indicazione dei parametri da monitorare e delle relative frequenze, tenendo conto che l'utilizzo delle acque per irrigazione si ritiene essere uno scarico su suolo;

##### 3.1.1 Approfondimento

- Al fine di fornire supporto all'approfondimento richiesto è stata editata una ulteriore planimetria, oltre a quella già agli atti della CdS (All.D1 AIA), contenente il tematismo flussi idrici e presidi ambientali.
- La ditta evidenzia che non esiste un impianto di irrigazione.
- Al fine di massimizzare il recupero di risorsa idrica la ditta propone di inviare, dopo trattamento, le acque di prima pioggia direttamente al reintegro degli scrubbers ed umidificazione del biofiltro, senza ricorrere allo scarico nel bacino di accumulo.
- In tal modo, le acque raccolte nel bacino artificiale (seconda pioggia e coperture) possono essere riutilizzate per l'irrigazione del biofiltro e per il reintegro degli scrubbers, oltre che, occasionalmente, per i reintegro della riserva idrica antincendio e, nel caso di surplus essere disperse al suolo.
- Le acque di seconda pioggia e provenienti dalle coperture non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte III D.Lgs. 152/06 art. 113 c.2.
- Nel caso di surplus l'acqua del bacino viene scaricata al suolo.


## 3.2 Sistema impermeabilizzazione

2. Specifico approfondimento sulle modalità di impermeabilizzazione del sito nella sua interezza (zona di lavorazione, zona di transito, zona di deposito, etc) e procedure di verifica e di ripristino, laddove necessario;

### 3.2.1 Approfondimento

- La configurazione impiantistica è stata già oggetto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione e gestione.
- Gli schemi di pavimentazione sono riportati nella tavola di approfondimento T5.
- Le pavimentazioni dell'impianto sono essenzialmente di tre tipologie:
  - La pavimentazione esterna in conglomerato bituminoso;
  - Pavimentazione trattamento e manovra di tipo industriale;
  - Pavimentazione di processo insufflata.

#### Pavimentazione esterna



- Il terreno di sottofondo è costituito da detrito calcareo in sito con elevate capacità portanti;
- La fondazione è costituita da materiale granulare compattato ed ha la funzione di trasferire i carichi al sottofondo;
- La base è costituita da un conglomerato bituminoso a struttura aperta. È lo strato di supporto della pavimentazione e ha il compito di assorbire la maggior parte delle azioni flessionali indotte dal traffico stradale.
- Il Binder è un conglomerato bituminoso costituito da una miscela di graniglie frantumate, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler) impastata a caldo con legante bituminoso.




- Lo strato di usura in conglomerato bituminoso ha il compito di protezione del corpo stradale dall'usura e di protezione dalle infiltrazioni di acque meteoriche.
- I controlli sull'integrità della pavimentazione esterna avvengono periodicamente come riportato nelle schede di controllo lettera E.
- In caso di necessità d'intervento manutentivo, l'area viene recintata impedendo passaggi di mezzi, e ripristinata negli stretti tempi tecnici.
- L'intervento di manutenzione viene registrato su apposito registro.

### Pavimentazione industriale

Il pavimento ha uno spessore di 15cm di calcestruzzo, impermeabile ed antiusura, sostenuto da un doppia rete elettrosaldata con diam 6 mm e passo 20x20.

Il pacchetto poggia su una massicciata di fondo in misto granulare.

Per far sì che la fessurazione non pregiudichi la pavimentazione, sono stati effettuati dei tagli (detti giunti di contrazione) nella parte superiore del pavimento, per almeno  $\frac{1}{4}$  del suo spessore. Questo intervento, effettuato in un momento in cui il calcestruzzo non è troppo resistente, ma nemmeno troppo plastico, consente di controllare le fessure e indirizzarle verso la sezione così indebolita. Le stesse sono state poi riempite con resine impermeabilizzanti.




La norma UNI 11146:2005 descrive la corretta esecuzione e la distanza fra due giunti di contrazione secondo la seguente formula:  $L_{gs} = 18 h + 100$

Con:  $h$  = spessore del pavimento in cm;  $L_{gs}$  = distanza fra due giunti in cm.


Nei giunti di costruzione, dovuti alle riprese di getto tra porzioni di pavimentazione realizzate in giorni diversi sono stati inseriti dei “barrotti”.

In adiacenza con le strutture in elevazione sono stati realizzati dei giunti di isolamento.



- I controlli sull'integrità della pavimentazione esterna avvengono periodicamente come riportato nelle schede di controllo lettera E.
- In caso di necessità d'intervento manutentivo, l'area viene recintata impedendo passaggi di mezzi lavorazioni e deposito di matrici e, successivamente, ripristinata negli stretti tempi tecnici.
- L'intervento di manutenzione viene registrato su apposito registro.

### Pavimentazione insufflata



Il pavimento attrezzato per l'insufflazione del materiale è stato realizzato per ottenere seguenti obiettivi:

- distribuire uniformemente l'aria sulla massa in trattamento;
- evitare l'occlusione di fori di insufflazione a causa delle operazioni ed il transito dei mezzi di movimentazione;
- raccogliere i percolati durante il trattamento;
- resistere all'aggressione chimica, alla temperatura del materiale e all'usura prodotta dai mezzi in movimentazione.

A questo scopo è stato realizzato un pavimento in calcestruzzo in cui sono inglobate tutte le tubazioni di insufflazione dotate di ugelli di distribuzione.



*Particolare della messa in opera del pavimento insufflato delle biocelle*

- I controlli sull'integrità della pavimentazione insufflata avvengono periodicamente come riportato nelle schede di controllo lettera E.
- In caso di necessità d'intervento manutentivo, la platea viene isolata impedendo passaggi di mezzi lavorazioni e deposito di matrici e, successivamente, ripristinata negli stretti tempi tecnici.
- L'intervento di manutenzione viene registrato su apposito registro.

### 3.3 R13

3. Indicazione delle potenzialità istantanee e annuali per l'operazione di recupero R13 con specifica individuazione dei spazi nella planimetria dedicata,

#### 3.3.1 Approfondimento

- Di seguito si riporta elenco dei rifiuti ritirabili con le relative operazioni di recupero ed i quantitativi massimi.

Rifiuti ritirabili Contestabile Ambiente Srl				
CER	Operazione di recupero	Q.tà (t/a)	Operazione di recupero	Q.tà (t)
20 0108	R3	50.000	-	-
20 0302				
02 0103				
02 0304				
02 0501				
02 0701				
02 0702				
02 0704				
03 0101				
03 0105				
03 0301			R13	200
19 1207				
20 0138				
20 0201				

- L'area dedicata alla messa in riserva dei lignocellulosici rimane sotto tettoia (area 3/13 Tavola di approfondimento T4), come autorizzato.

### 3.4 Deposito temporaneo

4. Specifico approfondimento sul sistema di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti fornendo altresì i relativi elaborati grafici;

#### 3.4.1 Approfondimento

- Nella Tavola di approfondimento T4, sono riportate le aree di deposito temporaneo (come definito all'art. 183 c.1 lett.bb) D.Lgs. 152/06 )dei rifiuti prodotti in impianto;
- Tutti i rifiuti prodotti verranno gestiti presso l'impianto in regime di deposito temporaneo con il criterio temporale.
- Di seguito si riporta tabella riassuntiva dei rifiuti comunemente derivanti dal processo, delle aree e delle modalità di deposito e dei quantitativi massimi presenti in impianto.

Deposito temporaneo rifiuti prodotti				
CER	Provenienza	Area deposito	Modalità deposito	Massima capacità deposito (t)
19 12 12	Sovvallo plastico da vagliatura finale	A - 150mq	Cumulo	100t
16 10 02	Acque di processo (solo surplus)	B - 40mc	Vasca	40t
19 05 03	Compost fuori specifica	C - 40mq	Cumulo	80t
20 03 04	Acque dai servi zi i gi enici	D - 5mc	Cisterna	5t
NB: I rifiuti verranno gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 c.1 lett.bb) D.Lgs. 152/06 con criterio temporale				

### 3.5 Analisi sui rifiuti in ingresso

5. Rimodulazione delle frequenze delle analisi sui rifiuti in ingresso tenendo conto delle indicazioni di cui alle DGR 604/2009 e 1528/2006, fatte salve diverse determinazioni da parte dell'A.C. in riscontro alla nota dell'Agenzia prot. n. 15388 del 28 marzo 2019:

#### 3.5.1 Approfondimento

- La DGR 604/2009 in premessa riporta: *"La presente direttiva regionale descrive le modalità operative da adottare al fine di implementare un sistema di verifica e controllo delle caratteristiche dei rifiuti urbani in ingresso all'impianto, a garanzia della qualità dell'ammendante prodotto. Le stesse costituiscono specifiche tecnico-gestionali transitorie per gli impianti interessati, della durata di 12 mesi dalla loro pubblicazione sul BUR"*
- I controlli dei rifiuti nell'impianto sono già allineati, comunque, con quanto previsto dalle DGR Regionali.
- Di seguito si riporta tabella riassuntiva dei controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto in aggiornamento della Tabella 4 del PMC 2015.

Controllo sui rifiuti in ingresso (Aggiornamento Tab. 4 PMC)			
CER	Tipo di analisi	Frequenza produttore	Frequenza gestore
20 0108	Merceologica + Tab. DDGR 1528/06	non antecedente 3 mesi dal conferimento	un'analisi merceologica annuale per ogni Comune ed un'analisi chimi ca annuale (Tabella D), ogni 10.000 t di FORSU trattata
20 0302			
02 0103	Tab. DDGR 1528/06	Prima del primo conferimento e poi ad ogni variazione del processo che origina il rifiuto	Annuale su ogni fornitura omogenea
02 0304			
02 0501			
02 0701			
02 0702			
02 0704			
03 0101	Tab. D DGR 1528/06	Prima del primo conferimento e poi ad ogni variazione del processo che origina il rifiuto	Semestrale a campione sul 5% dei conferitori
03 0105			
03 0301			
19 1207			
20 0138			
20 0201			

- Con riferimento alle frequenze di analisi richieste ai produttori di FORSU, l'Azienda intende porre all'attenzione della Conferenza dei Servizi la problematica derivante dall'entità della produzione del rifiuto.
- Piccoli Comuni (es: Ovindoli, Massa d'Albe ecc.) sono obbligati ad effettuare lo stesso numero di analisi annue su una produzione di rifiuto quantitativamente irrisoria rispetto a grandi Comuni.

- L'Azienda propone alla Conferenza dei Servizi di valutare l'opportunità di correlare la frequenza analitica a carico dei produttori della FORSU a criteri quantitativi anziché temporali (trimestrali per produttori >1.500t/a e annuale per produttori <1.500t/a).
- In tal modo sarà possibile agevolare i piccoli comuni e non gravarli di ulteriori costi di smaltimento.

### 3.6 Piano Campionamento ed analisi rifiuti in ingresso

6. Specifico approfondimento sul piano di campionamento e analisi sui rifiuti in ingresso nell'ambito degli autocontrolli;

#### 3.6.1 Approfondimento

- Con riferimento alle analisi sui rifiuti in ingresso di faccia riferimento alla tabella 4 di cui al punto precedente.
- Per quanto concerne il Piano di campionamento della FORSU in ingresso si riporta in allegato 3 l'analisi merceologica condotta dalla Ecopoint Srl sulla FORSU in ingresso, per sottoporla alla Conferenza dei Servizi. In caso di approvazione il modello verrà standardizzato.
- Per quanto riguarda le altre analisi dei rifiuti in ingresso il campionamento avverrà secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 10802:2013 e le analisi condotte sui campioni saranno quelle di cui alla Tabella D DGR 1528/2006.

### 3.7 Piano Campionamento Ammendante

7. Riformulazione del piano di campionamento e analisi sull'ammendante compostato misto tenendo conto della necessaria determinazione dell'IRDP, fatte salve diverse determinazioni da parte dell'A.C. in riscontro alla nota dell'Agenzia prot. n. 25062 del 12 giugno 2018 richiamata con nota prot. n. 15388 del 28 marzo 2019;

#### 3.7.1 Approfondimento

- Il piano campionamento Ammendante è già stato presentato nella trasmissione documenti AIA e si riallega (Allegato 4)
- Per quanto riguarda la determinazione dell'IRDP la ditta non si dichiara disponibile ad eseguire il test dell'IRDP sul prodotto sulla base delle seguenti considerazioni:
  - Nella normativa nazionale (D.Lgs. 75/2010) esistono parametri e limiti di riferimento per l'ammendante compostato misto. Tra questi parametri non è contemplato l'IRDP.
  - Seppure l'IRDP è correlabile alla stabilità biologica del materiale, i risultati analitici sono variabili in un ampio *range*.
  - Il D.Lgs. 75/2010 prevede che vengano considerati altri parametri per la valutazione della stabilità biologica dell'ammendante.
  - Nel D.Lgs. 75/2010 è contemplata la misura dell'indice di germinazione che prevede la valutazione della germinazione e l'accrescimento radicale di semi di *Lepidium sativum* in



presenza dell'estratto acquoso del compost da saggiare. Si ricava dalla media dei semi germinati, per la lunghezza radicale in percento rispetto a un testimone in acqua.

Il saggio consente di valutare la presenza di sostanze fitotossiche che è correlata negativamente con la maturità del materiale.

Con la maturazione della matrice i prodotti intermedi subiscono processi di mineralizzazione e complessazione evolvendo verso composti più stabili e meno fitotossici, così un materiale con indice di germinazione superiore al 60%, alla diluizione del 30 %, è considerato non fitotossico.

- La misura del Carbonio umico e Fulvico (D.Lgs. 75/2010)- il processo di umificazione è un insieme di trasformazioni che portano ad un progressivo arricchimento in gruppi funzionali fenolici della sostanza organica.

Al progredire del processo di umificazione devono, quindi, corrispondere da una parte la formazione e l'accumulo di sostanze umiche. Ad inizio di un processo degradativo della sostanza organica gli acidi umici sono presenti in percentuali bassissime, mentre al termine del processo, secondo i limiti normativi, questi devono essere presenti in percentuali superiori al 2.5%.

- L'art. 195 comma 2 lett o) del D.Lgs. 152/06 stabilisce che è competenza dello Stato: "*l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata*".
- Come anche stabilito dal TAR Lombardia, proprio con riferimento alla contestazione circa la misura dell'IRD, con sentenza n. 02956/2012 del 06/12/2012 (All.7), il legislatore regionale: "*non può adottare... norme contenenti una limitazione, seppure di contenuto indeterminato, alla libera commercializzazione del compost.*"
- Con l'imposizione di tale limitazione (l'obbligo di misura dell'IRDP) s'introdurrebbe un'evidente disparità di trattamento a sfavore del compost prodotto in Abruzzo, senza che la stessa trovi ragione in motivi di tutela dell'ambiente.

### 3.8 Piano Campionamento Rifiuti prodotti

- |   |
|---|
| 8. Piano di campionamento e analisi sul compost fuori specifica (CER 190503) e sul sovrall non compostabile (191212); |
|---|

#### 3.8.1 Approfondimento

- Il piano di campionamento del CER 19 05 03 è riportato in allegato 5.

- Per il piano di campionamento CER 19 12 12 si riporta in allegato 6 quello eseguito dalla Biochem Srl, per sottoporlo all'approvazione della Conferenza dei Servizi. In caso di approvazione il modello verrà standardizzato.

### 3.9 Parametri di processo

9. Specifico approfondimento sulle modalità di campionamento, analisi e registrazione dei parametri di processo (es. umidità, concentrazione ossigeno e CO2 nell'andana, temperatura dei flussi d'aria, etc), fornendo altresì gli elaborati grafici relativi alle reti e ai particolari costruttivi;

#### 3.9.1 Approfondimento

- Il parametro temperatura del cumulo in biossidazione accelerata viene misurato tramite sonda termometrica a soffitto e giornalmente ne viene registrato il valore medio su foglio elettronico conservato in impianto e disponibile per la consultazione.
- Il parametro depressione interna della biocella viene monitorato tramite software gestionale e non viene registrato.
- Il parametro pressione dell'aria insufflata all'interno delle biocelle ed aie di maturazione, viene monitorato tramite manometro manuale e, settimanalmente, ne viene registrato il valore su foglio elettronico, conservato in impianto e disponibile per la consultazione, a garanzia dell'ottimale distribuzione dell'aria alle platee insufflate.
- Il parametro portata d'aria addotta al biofiltro viene misurato tramite anemometro manuale e settimanalmente ne viene registrato il valore su foglio elettronico, conservato in impianto e disponibile per la consultazione.
- Il parametro velocità dell'aria espulsa dal biofiltro viene misurato tramite cappa statica e con cadenza settimanale ne viene registrato il valore su foglio elettronico, conservato in impianto e disponibile per la consultazione.
- Il parametro temperatura ed umidità relativa dell'aria espulsa dal biofiltro viene misurato tramite termoigrometro digitale e settimanalmente, ne viene registrato il valore su foglio elettronico, conservato in impianto e disponibile per la consultazione.
- Il parametro pressione all'interno della camera di distribuzione aria (plenum) del biofiltro viene misurato manometro manuale e, settimanalmente, ne viene registrato il valore su foglio elettronico, conservato in impianto e disponibile per la consultazione, a garanzia dell'ottimale efficienza del letto biofiltrante.
- Il parametro pH viene misurato tramite pHmetro fisso e registrato settimanalmente su foglio elettronico, conservato in impianto e disponibile per la consultazione.

La misura di ulteriori parametri presenta oggettive difficoltà operative e strumentali.

### 3.10 Controllo suolo

10. Procedura di controllo almeno decennale del suolo, in linea con quanto previsto dall'art. 29 sexies, comma 6 bis del D. Lgs. 152/03 e s.m.i.;

#### 3.10.1 Approfondimento

- La ditta si dichiara disponibile ad eseguire, entro 10 anni un sondaggio per campionamento di terreno e per la verifica delle CSC di cui alla Tabella 1 Colonna B All.5 alla Parte V D.Lgs. 152/06.
- Per l'ubicazione della verticale di sondaggio l'Azienda si rimette alla decisione della Conferenza dei Servizi.

### 3.11 Ubicazione pozzo

11. Specifico approfondimento, sulla base di dati di letteratura e/o informazioni sito specifiche, circa l'ubicazione idrogeologica del pozzo rispetto all'impianto;

#### 3.11.1 Approfondimento

- Nell'area d'interesse la falda presenta una soggiacenza di circa 100m dal p.c. misurata nel pozzo a servizio dell'impianto.
- I corpi acquiferi sotterranei (detritici) sono caratterizzati da elevate eteropie latero verticali a livello litologico, stratigrafico, tessiturale ed idrogeologico.
- Ciò comporta significative variazioni dei deflussi sotterranei.
- Se si considera che, anche a livello geometrico, per un solo piezometro (il pozzo) possono passare infinite superfici piezometriche (quindi infinite direzioni di deflusso), allo stato attuale non è possibile definire l'ubicazione idrogeologica del pozzo rispetto all'impianto.

### 3.12 Inquinamento acustico

12. Con riferimento all'inquinamento acustico, rielaborazione delle schede dell'ETD relative alle emissioni sonore e del PMC tenendo conto di quanto segue:

- a) Precisare la classe acustica di appartenenza del complesso e dei siti confinanti (e quindi il limite) al ricettore nell'ETD;
- b) Prevedere il monitoraggio acustico – frequenza triennale e/o in occasione di modifiche impiantistiche che influenzino le emissioni acustiche;
- c) Verificare la distanza del ricettore più vicino indicata in 500 metri;

#### 3.12.1 Approfondimento

Il comune di Massa d'Albe non si è dotato di un Piano di zonizzazione acustica.

In base a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 1444 2 aprile 1968, all'art. 2, sono state definite varie tipologie di zone acustiche a cui si è fatto riferimento in considerazione dell'assenza della zonizzazione acustica pianificata.

Ai sensi del DPCM 01.03.91 sono stati definiti i limiti massimi di esposizione a rumore in funzione della zona di riferimento.

Limiti DPCM 01 03 91, standardizzati a livello nazionale.

- 70 dB diurno 06.00-22.00
- 60 dB notturno 22.00-6.00

Nel caso di insediamento industriale i limiti di esposizione sonora sono:

- 70.00 dB diurno 06.00-22.00
- 70.00 dB notturno 22.00-6.00

Nel caso di zona individuata alla lettera B, come ad esempio la prima casa sparsa a ridosso all'impianto, questa è posta ad una distanza di circa 516 m dal confine ed i limiti di esposizione sonora sono:

- 60.00 dB diurno 06.00-22.00
- 50.00 dB notturno 22.00-6.00

Ai fini di un miglioramento del monitoraggio acustico si propone quanto segue:

- esecuzione, entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA, di un rilievo fonometrico con rilievi di campo eseguiti in punti individuati quali zona B ai sensi del DM 1444/1968, presenti a distanza di 500 m (Massa d'Albe) e 1.000 m (Magliano dei Marsi) dall'area di impianto.
- confronto dei risultati delle verifiche fonometriche con i dati previsionali indicati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dall'Ing. Lorenzo Pelino, prendendo a riferimento il punto C di campionamento, sito in direzione nord (medesima direzione della casa sparsa in Comune di Massa d'Albe) e distante 280 m dall'area di impianto.
- Verifica fonometrica a cadenza triennale e/o in occasione di modifiche impiantistiche che influenzino le emissioni acustiche.

### 3.13 Migliorie

13. Con riferimento alle emissioni in atmosfera, formalizzare la previsione di tutti gli interventi migliorativi oggetto dei precedenti tavoli tecnici prevedendone il relativo cronoprogramma di realizzazione. Ad ogni buon fine si precisa che detti interventi attengono a:
- a) Installazione di sistemi di controllo e allarme degli eventi di apertura degli accessi al capannone e di rilevamento in continuo della pressione negativa da mantenere all'interno dei capannoni;
  - b) Realizzazione, in corrispondenza dell'apertura di scarico, di un tunnel di accesso all'area di conferimento che assicuri la tenuta in depressione del capannone in occasione degli accessi dei mezzi di carico;
  - c) Implementazione di sistemi che favoriscano l'allontanamento delle emissioni almeno in condizioni di PBL ridotto, calme di vento e/o bassa turbolenza;

#### 3.13.1 Approfondimento

- Per quanto riguarda i punti a) e b) è stato dato riscontro nei paragrafi 1.1 ed 1.2.
- Con riferimento al punto c), nel caso in cui, a seguito degli interventi di cui sopra e della programmata manutenzione straordinaria delle torri, venga oggettivamente la necessità di apportare ulteriori interventi

sul punto di emissione, la ditta potrebbe proporre la messa in opera di sistemi di ventilazione ad elevata portata e bassa prevalenza da collocare sulla struttura del biofiltro come da disegno seguente.



- Sui due lati corti del biofiltro potrà essere sistemata una rete del tipo ombreggiante, in modo da poter canalizzare meglio l'aria aspirata.
- I ventilatori in aspirazione potranno essere inclinati di alcuni gradi per poter garantire sia l'aspirazione dalla superficie biofiltrante che il sollevamento del *plume*, oltre ovviamente alla diluizione della concentrazione di sostanze odorigene.

### 3.14 Campionamento emissioni

14. Rielaborare la procedura di caratterizzazione delle emissioni dal biofiltro già autorizzate, in maggior aderenza alle linee guida dell'ARTA Abruzzo, tenendo conto di quanto segue:

- individuazione di 6 zone sulla superficie del biofiltro, ciascuna della superficie di 10mx10m =100 m<sup>2</sup>;
- ripartizione di ciascuna zona in 20 subaree della dimensione di 2,0mx2,5 m (5 m<sup>2</sup>) come da fig. 1;
- esecuzione delle mappatura delle velocità di flusso in uscita per ciascuna subarea;
- rilevazione sulle singole subaree anche dei valori di umidità e temperatura del letto filtrante;
- Individuazione, per ogni macrozona, della subarea caratterizzata dal più alto valore della velocità nella quale si dovrà procedere al campionamento e all'analisi di tutti gli inquinanti riportati sul Quadro Riassuntivo delle Emissioni;

A riguardo si precisa inoltre che:

- a) I valori di concentrazione riportati sul Quadro Riassuntivo delle Emissioni sono da intendersi massimi da non superare in ciascuna delle zone individuate;
- b) Il Gestore dovrà verificare costantemente, per le singole subaree, la sussistenza dei parametri di funzionalità del presidio di bio-filtrazione (tempi di contatto e portata specifica);
- c) I report relativi alle attività di controllo eseguite dal Gestore dovranno dare conto della procedura operativa sopra descritta.

#### 3.14.1 Approfondimento

- L'attuale procedura di caratterizzazione delle emissioni dal biofiltro è conforme a quanto prescritto dall'ARTA in sede di autorizzazione.
- Se ritenuto opportuno dalla Conferenza dei Servizi la ditta potrebbe essere disponibile a suddividere in 120 sub-aree la superficie emittente del biofiltro, ovviamente ci sarà per il Gestore un aggravio di costi in riferimento al tempo di campionamento.
- La ditta non ritiene praticabile la richiesta di determinare i valori di umidità e temperatura del letto filtrante per ciascuna delle 120 sub-aree, in considerazione del fatto che ogni volta sarebbe, per esempio, necessario prelevare una quota parte di materiale biofiltrante, metterlo all'interno di una stufetta a 105 °C per 24 ore e calcolare di conseguenza il parametro umidità dello stesso materiale biofiltrante.
- La ditta è disponibile comunque a determinare l'umidità e la temperatura del flusso di aria che attraversa ciascuna delle 120 sub-aree.
- Per quanto concerne la richiesta di cui al p.to 14a questa è in contrasto con quanto previsto dall'all. VI alla parte V D.Lgs. 152/06, *Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni* al p.to 2.3 che riporta: *"in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi ....che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto...".*
- Le stesse Linee Guida ARTA Abruzzo prevedono che debba essere considerato il valore medio delle concentrazioni misurate nelle singole aree scelte per il campionamento.



- Il superamento dei valori limite anche minimo in una sola subarea del biofiltro potrebbe comunque non comportare il superamento del flusso di massa complessivo autorizzato per il presidio ambientale.
- Per le suddette considerazioni la ditta chiede che, in accordo alle norme nazionali e regionali, venga considerato un valore medio e non puntuale quale rappresentativo dello scenario emissivo in fase di autocontrollo.

### 3.15 QRE

15. Ripresentare il QRE tenendo conto di quanto segue:
- a. Concentrazione limite H<sub>2</sub>S da ridurre a 3,5 mg/Nmc;
  - b. Concentrazione limite polveri da ridurre a 5 mg/Nmc;
  - c. Concentrazione limite TVOC da ridurre a 40 mg/Nmc (da BAT);
  - d. Eliminazione del parametro COV;
  - e. Previsione del controllo in continuo della T del biofiltro, dell'umidità superficiale e della corrente gassosa in ingresso;

#### 3.15.1 Approfondimento

- Di seguito si riporta il QRE autorizzato per l'impianto esistente.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI													
Emissioni convogliate													
Punto di emissione		Provenienza	Altezza	Portata	Durata emissione		Temp.	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentraz.	Flusso di massa		Dim.
			m	Nmc/h	h/g	gg/a	°C			mg/Nmc	Kg/h	Kg/a	m
E1	Biofiltro	Aree di lavorazione	1,9	90.000	24	365	10-35	Biofiltro + Torri umid.	COV	15	1,35	11.826	30x20
									NH <sub>3</sub>	5	0,45	3.942	
									U.O.	250 U.O. N/mc	na	na	
									H <sub>2</sub> S	5	0,450	3.942	
									Polveri	10	0,900	7.884	
Emissioni diffuse													
Punto di emissione		Provenienza	Altezza	Portata	Durata emissione		Temp.	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentraz.	Flusso di massa		Dim.
E2	Area trit. del verde				24	365	amb.	umidif.					

- La Contestabile Ambiente, titolare del provvedimento DA21/103 del 25/06/2014 (volutato dalla CESCA SaS), a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, ha presentato istanza di AIA di cui al prot. n.RA235376/2014 del 05/09/2014 per l'impianto esistente.
- La Conferenza dei Servizi deve, appunto, rilasciare il provvedimento richiesto con istanza di AIA di cui al prot. n.RA235376/2014 del 05/09/2014 per l'impianto esistente.
- L'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 riporta: "Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione;"
- Il riesame deve essere condotto dall'Autorità Competente su tutti i provvedimenti di AIA rilasciati.

- Entrando nello specifico della richiesta di approfondimento si possono formulare le seguenti considerazioni preliminari in vista dell'eventuale riesame dei provvedimenti di AIA Reigionali:
  - Non è riportato nessun riferimento al parametro ammoniaca;
  - Il limite di 40mg/Nmc per il parametro TVOC è difficilmente raggiungibile con le tecnologie attualmente a disposizione (soprattutto in ambienti quali quello alla superficie del biofiltro);
  - Con riferimento alla prescrizione e) si evidenzia che, tecnicamente, è proibitivo misurare in continuo la temperatura del biofiltro (si ritiene ci si riferisca alla temperatura del flusso di aria che attraversa il materiale biofiltrante), dal momento che le sonde corazzate utilizzate allo scopo (in grado comunque sempre e solo di misurare la temperatura del flusso di aria che attraversa il materiale biofiltrante), non devono assolutamente essere installate in modo fisso e continuo in un ambiente come quello di interesse (temperature ampiamente superiore ai 40 °C per almeno 6 mesi all'anno, umidità relativa prossima alla saturazione, presenza di acidi organici).
  - Stesse considerazioni possono farsi per il parametro umidità superficiale (continua qui ad intendersi del flusso di aria che attraversa il materiale biofiltrante o del materiale biofiltrante) perchè, anche in questo caso, le sonde igrometriche non possono assolutamente essere installate in modo fisso e continuo in un ambiente come quello di interesse che oltretutto subisce costanti bagnature.
- Per i suddetti motivi la ditta si rimette alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi.

### 3.16 Tempistiche avvio arresto

16. Inserire tempistiche di avvio e arresto dell'impianto (formale);

#### 3.16.1 Approfondimento


- In caso di arresto dell'impianto per blackout si attiva avviso in remoto per un intervento immediato.
- Un gruppo elettrogeno con potenza 225kW alimenterà immediatamente i ventilatori di aspirazione dell'aria e le torri a servizio del biofiltro.
- È in atto un contratto con Ditta specializzata alla quale arrivano in tempo reale i messaggi di cui al punto a. Suddetta ditta con sede a Magliano dei Marsi ha reperibilità h24 (Allegato 1).

### 3.17 Procedure gestionali

17. Rielaborare le procedure gestionali (es. chi fa cosa, con quale formazione, secondo quale modalità, con quali criteri di intervento, con quale tempistica, soggetti da allertare...) relative a:

- a. Contenimento emissioni diffuse e fugitive;
- b. Malfunzionamenti ed emergenze prevedibili, condizioni diverse dal normale esercizio;
- c. Monitoraggio emissioni diffuse;

### 3.17.1 Approfondimento



L'Azienda organizza corsi di formazione relativi a

1. Gestione dei documenti amministrativi relativi al conferimento dei rifiuti (Personale formato Blasetti - Di Rocco),
2. Normativa ambientale e processi di compostaggio aerobico (personale formato Contestabile - Di Rocco).

I corsi più recenti si sono svolti nelle seguenti date:

Data	Corso
19-20/06/2019	Normativa ambientale e processi di compostaggio aerobico
13/03/2019	Gestione dei documenti amministrativi relativi al conferimento dei rifiuti
19-20/02/2019	Normativa ambientale e processi di compostaggio aerobico
19/04/2018	Gestione dei documenti amministrativi relativi al conferimento dei rifiuti

Come detto nell'impianto sono seguite procedure gestionali sintetizzate nelle schede riassuntive già agli atti.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo relativo alle procedure gestionali per il controllo delle emissioni diffuse e fuggitive e per la gestione delle condizioni differenti dal normale esercizio.

Procedure Gestionali					
Tema	Voce	Responsabile	Rilievo	Personale allertato	Azione
Contenimento emissioni diffuse	Apertura portoni	Di Rocco	Visivo	Responsabile Tecnico (G.Contestabile)	Chiusura
	Tenuta impianto aeraulico esterno	Di Rocco	Visivo/strumentale		Intervento manutenzione
	Verifica tenuta vasca acque processo	Di Rocco	Visivo		Intervento manutenzione
	Verifica integrità pareti biofiltro	Di Rocco	Visivo		Intervento manutenzione
	Verifica integrità torri umidificazione	Di Rocco	Visivo/strumentale		Intervento manutenzione
Condizioni differenti dal normale esercizio	Black out	Software gestionale	Allarme in remoto		Attivazione gruppo di emergenza
	Blocco ventilatori aspirazione		Allarme in remoto		Intervento di manutenzione
	Blocco ventilatori insufflazione		Allarme in remoto		
	Blocco serrande impianto aeraulico		Allarme in remoto		
	Blocco pompe umidificazione torri		Allarme in remoto		
	Diminuzione livello liquido scrubbers		Allarme in remoto		
	Blocco impianto umidificazione biofiltro		Allarme in remoto		
	Blocco portoni impianto	Di Rocco	Visivo		Intervento di manutenzione
	Intasamento caditoie	Di Rocco	Visivo		

### Monitoraggio emissioni diffuse

Il monitoraggio delle emissioni diffuse per l'impianto autorizzato è previsto nel punto Ed1 e viene eseguito con le cadenze di cui al PMC ed 2015.

### 3.18 Metodo riferimento inquinante odore

18. Inserire il metodo di riferimento per il controllo dell'inquinante "odore" (olfattometria dinamica);

#### 3.18.1 Approfondimento

- Il metodo di riferimento per il controllo dell'inquinante odore è UNI EN 13725:2004 come riportato nel PMC alla Tabella 1.1.

### 3.19 Impatto olfattivo

19. Proporre criteri di accettabilità sulla base della valutazione previsionale di impatto olfattivo per le misure ai recettori (monte, valle);

### 3.19.1 Approfondimento

- Nello specifico la ditta si mette a disposizione per definire se ci si riferisca a dei criteri di accettabilità sulla base di una valutazione previsionale di impatto olfattivo oppure valori di accettabilità per misure da effettuare ai recettori (che non trovano comunque basi tecnico scientifiche).

## 3.20 Scrubber

20. Relativamente alla sostituzione dello scrubber prevedere l'installazione di un demister;

### 3.20.1 Approfondimento


- I presidi derivanti dalla fornitura per la manutenzione straordinaria sono già attrezzati con demister.

## 3.21 Ricambi aria nelle biocelle

21. Assicurare modalità di verifica, monitoraggio e registrazione delle portate di aspirazione delle arie del capannone con particolare riguardo alle biocelle per le quali deve essere assicurata la modalità di verifica del numero minimo di ricambi orari pari a 2;

### 3.21.1 Approfondimento

- Il sistema di serrande che permette il ricircolo o l'estrazione dell'aria dalle biocelle è comandato dalla temperatura dell'aria interna alla biocella, come parametro di corretta conduzione del processo.
- Per verificare che, complessivamente, dalle biocelle venga estratto un volume orario di aria pari a due volte quello libero, è possibile effettuare le misure della portata sulle sezioni riportate in Tavola di approfondimento T3. ( $Q_{tot} - Q_{in} = Q_{bio}$ )



- $Q_{bio}$  - Le 6 biocelle hanno superficie unitaria di 180mq circa ed altezza libera 3m circa. Il volume libero all'interno delle biocelle è pari a  $180mq \times 6 \times 3m = 3.240mc$ . Per garantire 2 ricambi di aria ora all'interno delle biocelle, complessivamente deve risultare circa  $Q_{bio} > 6.500mc/h$ .

### 3.22 Controlli parametri biocelle

22.Implementazione di ulteriori controlli alle biocelle oltre a T, O<sub>2</sub>,CO<sub>2</sub>, Umidità;

#### 3.22.1 Approfondimento

- Nell'impianto attualmente, per le biocelle, sono controllati i seguenti parametri di processo:
  - Il parametro temperatura del cumulo in bioossidazione accelerata viene misurato tramite sonda termometrica a soffitto e giornalmente ne viene registrato il valore medio su foglio elettronico conservato in impianto e disponibile per la consultazione.
  - Il parametro depressione interna della biocella viene monitorato tramite software gestionale e non viene registrato.
  - Il parametro pressione dell'aria insufflata all'interno delle biocelle ed aie di maturazione, viene monitorato tramite manometro manuale e, settimanalmente, ne viene registrato il valore su foglio elettronico, conservato in impianto e disponibile per la consultazione, a garanzia dell'ottimale distribuzione dell'aria alle platee insufflate.
- In ambienti quali le biocelle, con atmosfere aggressive, sature e polverose, la misura di ulteriori parametri è proibitiva e scarsamente rappresentativa.

### 3.23 Ricambi aria

23.Verificare la possibilità di incrementare il numero di ricambi orari nella zona di manovra da 2 a 3.

#### 3.23.1 Approfondimento

- Nella zona di manovra e maturazione si operano due ricambi di aria ora, come previsto dalle BAT di cui al DM 29/01/2007 e dalla DGR Abruzzo 1244/2005 (entrambe riferite ad impianti TMB).
- L'allegato tecnico alla DGR 1244/05 è riferito a "*Impianti di trattamento dei rifiuti urbani provenienti da raccolta indifferenziata*" non pertinente all'impianto Contestabile Ambiente Srl autorizzato, seppure preso in considerazione come linea guida nella progettazione.
- Con riferimento alla gestione delle arie esauste la DGR 1244/05 riporta:



- aspirazione e canalizzazione delle arie esauste per l'invio al sistema di abbattimento degli odori; le portate d'aria aspirate dai vari comparti operativi dovranno essere indicativamente pari a:

✓	zona di ricezione:	4 vol/h
✓	zona di trattamento meccanico:	3 vol/h
✓	biostabilizzazione-bioessiccazione:	2 vol/h
✓	maturazione finale, laddove allestita al chiuso:	2 vol/h
✓	locali con presenza non episodica di addetti:	4 vol/h

- È fondamentale evidenziare che per zona di trattamento meccanico in un impianto TMB si considera la fase iniziale del processo, ovvero quella di trito-vagliatura su materiale ancora putrescibile, mentre, il trattamento meccanico che si effettua nell'area di maturazione è riferito alla vagliatura finale sulla miscela matura e non putrescibile.
- In tempi successivi alla DGR 1244/05, a livello nazionale sono state emanate Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99, con il DM 29/01/2007, che in materia di gestione delle arie esauste (E.2.3) riportano: *"Numero di ricambi d'aria/ora uguale o superiore rispettivamente a 3 sia per le zone di stoccaggio e pretrattamento, ...sia nei capannoni per la biostabilizzazione accelerata in cumulo/andana liberi. ... Per le sezioni di maturazione finale, laddove allestite al chiuso, il numero minimo di ricambi/ora è pari a 2."*
- Con Circolare prot. 22295 GAB del 27/10/2014 il Ministero dell'Ambiente ha stabilito:

Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.Lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari.

- Con Decisione 10 agosto 2018, n. 2018/1147/Ue la Commissione Europea ha adottato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per le attività di trattamento dei rifiuti - Direttiva 2010/75/Ue. Tale documento non fissa numero di ricambi aria per ora per i locali di lavorazione degli impianti.
- Gli autocontrolli del biofiltro non hanno mai registrato superamenti dei limiti emissivi, quindi un incremento della portata non comporterebbe benefici.
- A livello tecnico, un incremento di volume aspirato comporta una portata maggiore al biofiltro e un carico specifico maggiore con minori tempi di contatto e minore capacità di abbattimento delle sostanze contenute nel flusso d'aria.
- A livello previsionale (modello) la situazione peggiorerebbe in quanto un incremento di aria aspirata (quindi emessa) a parità di concentrazione uguale concentrazione di qualsiasi sostanza, determina un flusso di massa maggiore.

- Sulla base delle considerazioni di approfondimento di cui sopra, la ditta non ritiene nè utile nè funzionale, incrementare i ricambi di aria all'interno della zona di manovra e maturazione