

Al Comune di Pineto TE
protocollo@pec.comune.pineto.te.it

Alla Provincia di Teramo
Settore B5, Appalti Turismo Agricoltura Ambiente
protocollo@pec.provincia.teramo.it

Alla Regione Abruzzo
Direzione Protezione Civile Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla A.M. Consorzio Sociale
info@pec.amconsorzio.it

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO: ARTA- Provincia del 24 Settembre 2020. Ditta AM CONSORZIO, via dei Tipografi n.1 Comune di Pineto (TE).

Si trasmette la relazione tecnica di sopralluogo relativa al sito in oggetto.

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Luciana Di Croce

Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegati: Foto n. 6 dell'impianto
GI

RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO.

In data 24 settembre 2020 è stato effettuato un sopralluogo presso il sito della ditta AM CONSORZIO, a seguito di segnalazioni relative alla presenza di emissioni odorigene provenienti dall'impianto. Le attività di controllo sono state effettuate congiuntamente al personale della Provincia di Teramo.

La ditta è autorizzata dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 208 con DPC026/212 del 23/08/2016 e successive modifiche.

Erano presenti:

Luigi Guerrini: Ufficio Rifiuti Provincia di Teramo;

Bernardo Fratoni: Ufficio Rifiuti Provincia di Teramo;

Michela Piccioni: ARTA;

Maurizio Rosa: ARTA.

Il responsabile legale della Ditta sig. Mirco Fulminis è stato reso edotto telefonicamente delle attività in corso. Ha presenziato il tecnico Ing. Roberto Liberatore dipendente dell'azienda.

In riferimento al procedimento autorizzativo, la ditta ha riferito che in data 13/07/20 ha presentato istanza al SUAP per la realizzazione del sistema di trattamento delle acque di seconda pioggia. Durante il sopralluogo è stata acquisita in copia la nota di comunicazione di variante non sostanziale inviata alla Regione Abruzzo del 19/06/2020, già trasmessa agli Enti.

Il tecnico della ditta, presente al sopralluogo, ha riferito che i lavori sarebbero stati avviati entro il mese di novembre 2020.

Per quanto riguarda il ripristino dei capannoni la ditta ha riferito che in data 7 settembre 2020 aveva trasmesso apposita nota alla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, ai fini dell'ottenimento del nulla osta al ripristino della situazione preesistente l'incendio.

In merito alle emissioni odorigene, non sono state percepite molestie olfattive all'esterno dell'impianto. Nella zona di messa in riserva degli sfalci vegetali si è rilevata la presenza di odori riferibili al rifiuto depositato. Per la riduzione degli impatti dovuti alle emissioni odorigene, la ditta ha riferito di avere realizzato un sistema di abbattimento costituito da un sistema formato da 6 punti di dispersione di liquido marca Eurovix (vedasi scheda tecnica allegata).

Per quanto riguarda la frequenza di allontanamento dei rifiuti costituiti da sfalci vegetali, la ditta ha dichiarato che gli stessi sono avviati ad operazioni di recupero indicativamente entro 15-20 giorni dall'ingresso, con il codice EER 200201, presso la ditta ICRO nel comune di Atri, iscritta al RIP della Provincia di Teramo ai sensi del art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Sono stati acquisiti i formulari relativi ai trasporti riferibili al mese di settembre (FIR N. 78540 del 19/2020 e N.79554 del 16/9/20) che si allegano.

I rifiuti depositati all'atto del sopralluogo erano stati trasportati in impianto secondo quanto riportato nelle registrazioni (vedasi registro di carico e scarico: 16/09/20 per un quantitativo di 6700 Kg, 18/09/20 per un quantitativo di 13160 Kg, 23/09/20 per un quantitativo di 20300 Kg).

La capacità istantanea autorizzata per la suddetta tipologia di rifiuti è pari a 300 ton (vedasi tabella elenco CER -Attività e quantità allegata all'autorizzazione).

Nella voce riportata in autorizzazione non è previsto un limite quantitativo dedicato ai rifiuti costituiti da sfalci e potature CER 200201, in quanto la capacità massima di stoccaggio è riferita alla sommatoria dei codici costituiti dai rifiuti organici.



Al fine di ridurre le problematiche odorigene generate dalla suddetta tipologia di rifiuti si suggerisce alla ditta di proporre all'A.C. una modalità gestionale alternativa a quella attuale, finalizzata alla riduzione delle tempistiche di stoccaggio.

Relativamente alla segnaletica orizzontale, la ditta ha comunicato la realizzazione della stessa agli Enti preposti in data 6/05/2020. All'atto del sopralluogo si è constatato che la segnaletica non risultava visibile in numerosi punti. In riferimento a tale aspetto nel corso del sopralluogo sono state indicate le seguenti prescrizioni:

1. predisporre la segnaletica orizzontale e mantenerla sempre in efficienza anche ai fini di autocontrollo per il rispetto del lay-out autorizzato;
2. dotarsi di segnaletica verticale per il controllo dell'altezza dei cumuli di rifiuti e di quelli stoccati in balle.

Viste le criticità segnalate dai residenti si suggerisce all'A.C. di valutare l'inserimento delle suddette prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione, indicando la tempistica di adeguamento.

Si chiede inoltre alla ditta di relazionare circa le attività poste in essere ai fini dell'adeguamento ai dettami previsti dalla Circolare del Min. Ambiente prot. 1121 del 21/01/19.

Nel corso del sopralluogo la ditta si è impegnata a realizzare quanto richiesto entro 30 giorni, dandone comunicazione agli Enti preposti.

Nell'area posta sul lato sud erano presenti automezzi e attrezzature in via di dismissione che la ditta si è impegnata a rimuovere e a stoccare in aree dedicate dandone comunicazione agli Enti preposti.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione dell'A.C. per ogni ulteriore intervento di competenza.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia antincendio e di sicurezza nei luoghi di lavoro si ritiene opportuno il coinvolgimento delle autorità preposte: ASL Servizio SPSAL e Vigili del Fuoco.

Si allegano i rilievi fotografici dell'area in ricognizione.

I tecnici

Il Collaboratore Esperto Geologo

Dott. Maurizio Rosa

Maurizio Rosa

Il Responsabile U.O.

Rifiuti, Impianti di Trattamento Rifiuti, Siti Contaminati

Ing. Michela Piccioni

Michela Piccioni

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Luciana Di Croce

Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

