



## REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

*Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica*

SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA - DPE016

Ufficio Sismica

PEC: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

(La segnatura di protocollo è riportata nella PEC di trasmissione. Si raccomanda di accompagnare la copia analogica del documento con la stampa della PEC)

**Rif. Int.**

Pec Prot 0059508/22 del 16/02/2022

Pec prot. 0336067/22 del 16/09/2022

**C.a. Provincia di L'Aquila**  
**Settore Territorio ed Urbanistica**  
**Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo**  
**Dott.ssa Maria Stagnini**  
urp@cert.provincia.laquila.it

**e p.c. REGIONE ABRUZZO**  
**Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**  
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

**Perinetti Service S.r.l.**  
perinettiservicesrl@legalmail.it

**Arta – Distretto Prov.le dell'Aquila**  
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

**Oggetto:** Perinetti Service Srl – D.D. n. DR4/182 del 19.11.2010; D.D. n. Da21/77 del 17.12.2012. Impianto di autodemolizione – Trasacco (AQ). **Riscontro alla nota prot 3198 del 16/02/2022 della Provincia di L'Aquila e successiva nota prot 20416 del 16/09/2022 della Provincia di L'Aquila.**

Facendo seguito alle comunicazioni indicate in oggetto, con le quali si richiede un parere allo scrivente servizio sulla assoggettabilità o meno alla normativa sismica dei containers a servizio dell'impianto di autodemolizione,

considerato che, come assentito dalla SV, le opere, installate nel 2010, non rivestono più carattere di provvisorialità, temporaneità o di cantiere, per le quali trovano applicazione le norme di utilizzo e di sicurezza specifiche, e pertanto non sono inquadrabili nei casi di esclusione previsti dalla tabella B allegata al regolamento 3/2016 della L.R. 28/2011,

ne consegue la necessità di assoggettare alla normativa sismica le suddette opere ai sensi degli art 65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/01.

Ad ogni buon fine si rappresenta comunque che in data 05/10/2022 al protocollo 387421 è stata presentata richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria per le opere in oggetto dal sig. Perinetti Mariano. L'autorizzazione è stata registrata con ID 1310/2022-MUD e risulta in fase di istruttoria.

A disposizione

Saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMICA

Ing. Daniele Antonelli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Carlo Giovani