

Spett. **SUAP-Sportello Unico per le  
Attività Produttive**

**PEC: [protocollo@pec.suap.comuni.pe.it](mailto:protocollo@pec.suap.comuni.pe.it)**

Spett. **Regione Abruzzo**

*Dipartimento Governo del Territorio e  
Politiche Ambientali  
Servizio Gestione Rifiuti*

**PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)**

Spett. **ESTINTORIPM Srl**

**PEC: [estintoripmsrl@arubapec.it](mailto:estintoripmsrl@arubapec.it)**

Spett. **Provincia di Pescara**

**PEC: [provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)**

Spett. **Sindaco del Comune di Moscufo**

**PEC: [protocollo@pec.comunedimoscufo.it](mailto:protocollo@pec.comunedimoscufo.it)**

**OGGETTO: ESTINTORIPM Srl – Istanza di Variante Sostanziale all’Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n°DPC026/171 del 25/06/2018, per l’introduzione Codici EER non pericolosi e aumento della potenzialità impiantistica. Convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L.241/1990 e smi.**

**Richiesta sospensione termini del procedimento e richiesta integrazioni.**

In riferimento al procedimento in oggetto ed alla richiesta di integrazioni trasmessa da questo Distretto con Prot. 0048969/2021 del 08/10/2021 si comunica che la Ditta in parola ha provveduto ad inviare in data 25/10/2021 nota di richiesta di proroga per l’invio della documentazione integrativa richiesta.

Successivamente, in data 02/11/2021 è pervenuta la Sintesi Tecnica unitamente alle planimetrie ed alla Relazione Tecnica, ad integrazione e delucidazione per l’istanza presentata.

Dalla lettura degli elaborati tecnici si rileva che per quanto richiesto da questo Ufficio la documentazione trasmessa è ancora carente in quanto:

1. La planimetria è stata redatta in modo generico poiché non vengono dettagliate le aree relative alla lavorazione rifiuti, non evidenziando i macchinari previsti per le lavorazioni di recupero polveri e per le schiumature.
2. Vengono riportati Codici EER che non corrispondono a quelli indicati in Cap. 4 relativo ai "Rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione alla messa in riserva".
3. Nella planimetria vengono riportate solo le griglie di raccolta acque di dilavamento ma non compare il pozzetto di ispezione finale per i campionamenti.
4. Non sono state presentate le autorizzazioni relative all'allaccio alla fogna ed allo scarico delle acque di dilavamento.
5. La relazione tecnica è carente per quanto riguarda la mancata descrizione dell'apparecchiatura e del contenitore utilizzati per la schiumatura.
6. Nella relazione tecnica non viene trattato l'argomento inerente la sorveglianza radiometrica né viene descritta l'apparecchiatura prevista per tale controllo.

Infine si chiede alla ditta, anche se non espressamente richiesto nella precedente nota Prot.0048969/2021 del 08/10/2021, di voler riportare in relazione tecnica anche le potenzialità istantanee nelle singole aree di deposito rifiuti in ingresso ed in quelle adibite a deposito rifiuti prodotti.

Tali carenze determinano l'impossibilità di esprimere il parere tecnico richiesto a quest'Agenzia e pertanto si chiede al SUAP in indirizzo di provvedere alla sospensione dei termini del procedimento ed alla ditta di trasmettere tutte le integrazioni richieste indispensabili alla valutazione della pratica ed espressione del parere tecnico di competenza.

Distinti saluti.

Dott. Rocco Carlucci

Il Dirigente  
Dott. Chim. Roberto COCCO  
*Firmato digitalmente*

