

A: Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
DPC025 – Ufficio Aia
PEC dpc.025@pec.regioneabruzzo.it

E p.c.: Luxe COAT s.r.l.
PEC luxecoat@pec.it

Oggetto: Istanza di voltura dell'A.I.A. n. DPC025/235 del 29/11/2017 (ex Altek s.r.l. - ex Framiva Metalli s.r.l.) presentata dalla Ditta Luxe COAT s.r.l. – Richiesta Valutazioni ARTA - RISCONTRO


Con la presente si riscontra la Vs richiesta di parere n. 0464132/24 del 29/11/2024 e si rimettono le valutazioni tecniche di competenza.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il responsabile U.O.

Dott. Carlo Bellina Agostinone

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs.82/2005 e s.m.i.)



Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Virginia Lena

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs.82/2005 e s.m.i.)

Istanza di voltura dell'A.I.A. n. DPC025/235 del 29/11/2017 (ex Altek s.r.l. - ex Framiva Metalli s.r.l.) presentata dalla Ditta Luxe COAT s.r.l. – Richiesta Valutazioni ARTA – RISCONTRO

VALUTAZIONI TECNICHE

VISTA la nota acquisita al protocollo della scrivente Agenzia al n. 045242/23 del 13.10.2023 con la quale la Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025, a seguito di Istanza di voltura dell'A.I.A. n. DPC025/235 del 29/11/2017 e s.m.i. dalla Ditta Altek s.r.l. alla Ditta LUXE COAT S.r.l., ha richiesto ad Arta l'esecuzione di una ispezione straordinaria presso l'installazione in oggetto;

Considerati gli esiti della Ispezione Straordinaria comunicati dalla scrivente Agenzia, con nota n. 53840-41-42-43/23 del 07.12.2023, sia alla Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025, che alla Ditta Luxe Coat Srl;

VISTE le note rimesse dalla Ditta Luxe Coat Srl ed acquisite in atti della Regione ai prot. n. **RA/411882** del **24/10/2024** e n. **RA/451716** del **21/11/2024**;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Agenzia al n. 0464132/24 del **29.11.2024** con la quale la Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025, ha richiesto ad Arta un parere tecnico di competenza ed ulteriori integrazioni alla Luxe Coat Srl;

VISTA la nota del **04.12.2024**, acquisita al protocollo della scrivente Agenzia al n. 47837/2024, con la quale la Ditta Luxe Coat Srl ha trasmesso l'aggiornamento richiesto, allegando i seguenti documenti:

- Allegato 1: RdP acque di pozzo laminatoio e verniciatura;
- Allegato 2: Planimetria Acque Sotterranee;
- Allegato 3: Planimetria Terreni;
- Allegato 4: PMC terreni.

premesse quanto sopra


si riportano le valutazioni tecniche concordate con l'Area Tecnica dell'Agenzia:

- Relativamente al **MONITORAGGIO ACUSTICO**, si ritiene opportuno che le misure vadano effettuate in fase di esercizio, **dopo** la riattivazione degli impianti e successivamente con frequenza quadriennale, come da PMC nell'AIA. - Si rimanda all'A.C. di fissare la tempistica di esecuzione dell'autocontrollo ritenendosi congruo un tempo di esecuzione non eccedente i 60 gg dal rilascio del titolo;
- Relativamente al **TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**, considerato che, sino alla riattivazione del forno fusorio, presso l'installazione non sono previste attività di cui all'elenco esaustivo riportato all'art. 17 comm 2 della L.R. 31 del 29/07/2010, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di trattamento delle **acque di prima pioggia** possa essere rimandata. Si precisa che in ogni caso l'impianto dovrà essere realizzato prima della riattivazione del forno fusorio e della ripresa di attività end of waste.
- Relativamente al **MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE**, si ritiene che nelle more del ripristino del piezometro esistente, la cui posizione è indicata nella planimetria acque sotterranee proposta dalla ditta (Allegato 2 alla nota del Gestore del 04.12.2024), sarà sufficiente effettuare il monitoraggio delle acque emunte dai pozzi 1 e 2 peraltro già eseguito (Allegato 1 alla nota del Gestore del 04.12.2024). Si rimanda all'A.C. di stabilire la tempistica di realizzazione del piezometro ritenendo congruo un tempo di 90 gg dal rilascio del titolo. Una volta ripristinato il piezometro, il Gestore dovrà procedere al monitoraggio del livello piezometrico per una durata non inferiore a 3 settimane effettuando almeno n. 2 misure a settimana e, al termine del monitoraggio, dovrà eventualmente ricostruire la superficie piezometrica.
- Relativamente al **MONITORAGGIO DEI TERRENI (caratterizzazione del primo metro)**, si valutano congrui la posizione dei campionamenti, i parametri e i metodi di misura di cui alla nota del Gestore del **04.12.2024**. Si rimanda all'A.C. di stabilire la tempistica di esecuzione dell'autocontrollo ritenendo congruo un tempo di esecuzione non eccedente i 180 gg dal rilascio del titolo. In ogni caso i prelievi dovranno essere precedenti all'eventuale riavvio del forno fusorio.
- Relativamente alla **separazione fra le attività dell'installazione IPPC e l'altra attività funzionalmente connessa**, non si ritiene necessaria la realizzazione di strutture rigide di separazione. Il Gestore, tuttavia, con procedura gestionale, da approntare entro 30 gg dal rilascio del titolo, dovrà assicurare che, sino all'esito del riesame del titolo autorizzativo, non avvenga nessun passaggio e/o scambio diretto di materiali e mezzi attraverso le adiacenze delle due attività industriali.

Resta inteso che la riattivazione della fonderia è da ritenersi subordinata alle comunicazioni di messa in esercizio, all'esecuzione di una marcia controllata ed alle condizioni di cui al verbale del tavolo tecnico del 09/09/2024.

Il Responsabile dell'U.O.

Dott. Carlo Bellina Agostinone


(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs.82/2005 e s.m.i.)

RDC