

**Ditta Azienda Agricola Fontestracca di
Carini R. & c. s.n.c.**
fontestracca@pec.it

A:

**DPC025 – Servizio Politica
Energetica e Risorse del Territorio
Ufficio A.I.A.**
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

**DPC002 – Servizio Valutazioni
Ambientali
Regione Abruzzo**
dpc002@regione.abruzzo.it

ARTA Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: risposta a richiesta integrazioni a seguito del CCR-via n. 3823 con seduta del 26/01/2023 e della Conferenza dei Servizi che si è tenuta in data 31/01/2023, - Trasmissione verbale della prima Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27- bis c. 7 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmesso da Regione Abruzzo prot. n. 0056542 del 13/2/2023 - Cod. Prat. 22/0127431 - Ditta: Azienda Agricola Fontestracca di Carini R. & C. S.N.C.

In risposta alla richiesta integrazioni in oggetto, lo scrivente, con la presente chiarirà i punti 6), 7) ed 8) sotto riportati.

- **6) Chiarire come vengono riutilizzate le acque meteoriche a scopi aziendali;**

Si fa presente che nella BAT 5 punto f) è presente un refuso.

L'applicabilità è stata dichiarata “Non applicata”, mentre nella sezione “Valutazione del gestore in relazione all'applicazione”, si dichiara “L'acqua piovana viene riutilizzata a scopi aziendali”.

Il refuso sussiste in quest'ultima sezione, si corregge come segue: “L'acqua piovana non viene riutilizzata a scopi aziendali”.

- **7) Specificare le modalità che la Ditta intende porre in essere in alternativa all' utilizzo delle acque di pozzo;**

In alternativa all'uso dell'acqua dei pozzi, utilizzati per uso aziendale nel caso di rotture o malfunzionamenti della rete pubblica idrica, l'Azienda Agricola Fontestracca di Carini R. & C.

S.N.C. prenderà accordi con una ditta, la quale rifornirà all'azienda d'acqua potabile con autobotti, per l'abbbevamento degli animali.

Tale ditta fornitrice di acqua potabile verrà contattata nel caso di necessità; pertanto, ad ora non si ritiene necessario stipulare un preaccordo di fornitura.

Ci si avvarrà di questa strategia fintanto che non si entrerà in possesso dell'autorizzazione di attingimento di acqua dai pozzi aziendali.

- **8) Considerato che tutti gli effluenti confluiscono verso il serbatoio interrato da 23,1 mc, si chiedono chiarimenti sulle operazioni di verifica ed eventuale ripristino, della tenuta del serbatoio.**

Le operazioni di verifica della tenuta del serbatoio interrato vengono svolte periodicamente attraverso il controllo del livello del liquame all'interno, con l'ausilio di un'asta graduata.

Tale verifica consiste nell'immergere l'asta graduata all'interno del serbatoio interrato per misurarne il livello, dopodiché viene bloccato il flusso di liquame in entrata ed in uscita dal serbatoio, per un periodo di due ore.

Al termine del tempo sopra indicato, l'asta graduata verrà immersa nuovamente nel serbatoio e misurato nuovamente il livello.

Se la seconda misurazione è la stessa della prima lettura, il serbatoio non ha perdite di nessun genere; altrimenti, se la seconda misurazione risulterà inferiore alla prima lettura, significa che ci sono delle perdite, pertanto il serbatoio interrato verrà opportunamente svuotato ed ispezionato per individuare e riparare l'eventuale falla.

Tale operazione di monitoraggio verrà ripetuta una volta a settimana e sarà data evidenza del controllo attraverso un registro aziendale, messo a disposizione delle autorità competenti nel caso di eventuali visite ispettive.

Nel caso in cui si verificasse la fuoriuscita del liquame da eventuali falle, si provvederà tempestivamente al loro tamponamento o alla sostituzione del contenitore interrato, nel caso la falla sia non riparabile.

Con osservanza

Atri, li 22/02/2023

Azienda Agricola Fontestracca di

Carini R. & c. s.n.c.

AZIENDA AGRICOLA

Fontestracca

di Carini Roberto snc



Fontestracca
Azienda Agricola

