

**Ditta Azienda Agricola Fontestracca di
Carini R. & c. s.n.c.**
fontestracca@pec.it

A:

**DPC025 – Servizio Politica
Energetica e Risorse del Territorio
Ufficio A.I.A.**
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

**DPC002 – Servizio Valutazioni
Ambientali
Regione Abruzzo**
dpc002@regione.abruzzo.it

ARTA Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: risposta a richiesta integrazioni da Regione Abruzzo, prot. n. 0288961 del 30/07/2022: Trasmissione Giudizi CCR-VIA n. 3705 del 28/07/2022 - Cod. Prat. 22/127431 - Ditta: Azienda Agricola Fontestracca di Carini R. & C. S.N.C.

In risposta alla richiesta integrazioni in oggetto, lo scrivente, con la presente chiarirà il punto 4), sotto riportato.

- **4) Specificare se nel sito è presente un sistema di ispessimento dei fanghi, tipo centrifuga;**

L'azienda Agricola Fontestracca di Carini R. & C. S.N.C. possiede un separatore centrifugo, installato in passato, al fine di separare il liquame suinicolo in una parte solida e una parte liquida, per facilitare la pratica di distribuzione agronomica delle deiezioni di allevamento.

Tale separatore è stato già abbondantemente testato dall'azienda in passato, ma date le complicazioni sorte nella gestione pratica dei due tipi diversi di prodotti in uscita dalla macchina, vista la mancanza di spazio utile per la gestione e lo stoccaggio dei due prodotti separati, si è optato per non utilizzarlo più.

Ciò ha reso le operazioni di stoccaggio e distribuzione agronomica più lineari, efficienti e con un minor rischio di effettuare errori legati alla cattiva gestione dei prodotti.

Pertanto, il separatore ad oggi rimane in azienda inutilizzato, ma comunque esiste e può essere riattivato in qualsiasi momento, una volta eseguite tutte le dovute manutenzioni da effettuare.

Nel mentre si è deciso di lavorare con il liquame tal quale, come si è sempre fatto, visto che comunque l'azienda è attrezzata di botte spandi liquame per effettuare la distribuzione agronomica nei terreni coltivati.

Di seguito si allega il disegno tecnico del separatore, fornito dall'azienda costruttrice, e le foto che attestano l'attuale stato in cui si trova la macchina separatrice.

Con osservanza

Atri, li 29/11/2022

Azienda Agricola Fontestracca di
Carini R. & c. s.n.c.
AZIENDA AGRICOLA
FontESTRACCA
di Carini Roberto & c. s.n.c.

Foto separatore di liquami zootecnici:







FONTISTRACCA
Azienda Agricola



Sede legale: piazza Pericle Fazzini 8 – 63074 S. Benedetto del Tronto (AP) Italy
P. iva 00647820679 Tel/Fax 0735. 781359 fontestracca@gmail.com fontestracca@pec.it
Sede operativa: contrada Valle Piomba 1 – 64032 Atri (TE) Italy



| | | | | |
|----------------|----------|-------------|----------------------|-----|
| MACCHINA | | PESO Kg. | DIMENSIONI DI TAGLIO | |
| DENOMINAZIONE: | | | | |
| SDC 30 | | | | |
| FIRMA: | DATA: | DISEGNO N°: | | REV |
| U.T. | 15/11/01 | SDC 30 | | 00 |