



**strada dei PARCHI spa**  
A24 autostrade A25



SDP

29/09/2020 15.35.34

SDP/0017901/2020

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del  
Territorio e Politiche Ambientali  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)

**Oggetto: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357 dell'8.09.1997 relativa al Progetto delle attività di Pulitura della volta delle gallerie del Traforo del Gran Sasso finalizzate all'ispezione visiva del rivestimento dei forni autostradali.**  
**Ns riferimento prot. 0017781 del 28.09.2020.**

Si fa seguito e riferimento all'Istanza in oggetto per rammentare che il Concedente MIT ha pubblicato in data 25 maggio 2020 il "Manuale di Ispezione delle Gallerie", definendo un piano di indagine delle gallerie autostradali necessario ad acquisire un adeguato grado di conoscenza dello stato di conservazione delle gallerie stesse, propedeutico alla valutazione della sicurezza strutturale oltretutto della circolazione autostradale. Il Manuale impone alle Concessionarie Autostradali una rigida procedura ispettiva finalizzata alla definizione dello stato dei rivestimenti definitivi in calcestruzzo delle gallerie di tutta la rete, al fine di disporre tempestive azioni ed interventi laddove venissero rilevate e segnalate situazioni caratterizzate da anomalie di maggior rilievo.

Il Manuale prevede che le indagini ed i controlli visivi debbano essere eseguiti, previo accurato lavaggio della calotta volto ad eliminare lo strato superficiale di materiali incombusti depositatisi, derivante dalle sostanze rilasciate in aria dagli automezzi in circolazione, "in modo da rendere meglio visibile la superficie di calcestruzzo".

A seguito della necessità di condividere un metodo di pulizia della calotta delle gallerie del Traforo del Gran Sasso, in luogo dell'idrolavaggio previsto nel cennato Manuale di ispezione, la scrivente Società ha formulato e presentato una proposta di metodologia alternativa, con aspirazione dei depositi presenti sulle volte delle gallerie, finalizzata alla valutazione degli eventuali difetti presenti sul rivestimento delle gallerie.

Ciò premesso, si rappresenta l'urgenza di portare a compimento le attività di pulizia e connessa ispezione della volta delle gallerie del Traforo del Gran Sasso con la metodologia illustrata nell'Istanza in argomento prima della stagione invernale, e comunque non oltre il 31.12.2020, che diversamente potrebbe solo concludersi mediante l'adozione, sulla base di comprovate ragioni tecniche, di provvedimenti interdittivi al traffico delle medesime gallerie del Traforo del Gran Sasso (in quanto strettamente connesse alla sicurezza della circolazione stradale).

Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Toto Holding S.p.A.  
Capitale Sociale € 48.114.240,00 interamente versato  
C.C.I.A.A. Roma e Part. IVA/Cod. Fisc. 07183041008

Sede Legale:  
via G. V. Bona, 105  
00156 Roma

☎ 06.41592.1  
☎ 06.41592.225  
✉ [stradadeiparchispa@legalmail.it](mailto:stradadeiparchispa@legalmail.it)  
✉ [info@stradadeiparchi.it](mailto:info@stradadeiparchi.it)





**strada dei PARCHI spa**  
A24 autostrade A25

Stante quanto rappresentato, considerata l'urgenza di conseguire l'autorizzazione, e in relazione a quanto previsto all'art. 103 del D.lgs. 18 del 17.03.2020 (*"Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, ..."*), si chiede la "trattazione d'urgenza" dell'Istanza in oggetto.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie con piacere l'occasione per inviare cordiali saluti

STRADA DEI PARCHI S.p.A.

Direttore Esercizio

(Igino Lail)

Copia: DTC-LEG-DES/DOP/INF

DES/DOP/IET

