

Relazione di sopralluogo

Nell'ambito del controllo ordinario previsto dall'Art. 27 del Provvedimento AIA n° 9/11 del 9 dicembre 2011 (Allegato 1) si comunica che i sottoscritti ing. Silvia Ronconi e ing. Bernardo Zaccagnini in servizio presso il Distretto provinciale Arta Abruzzo di L'Aquila, nei giorni 6 settembre, 9 ottobre e 28 novembre 2018, hanno espletato delle visite ispettive relativamente alla gestione dei rifiuti presso l'impianto in oggetto, verificando quanto nel seguito riportato.

- *Visita ispettiva del 6 settembre 2018* (verbale di ispezione - Allegato 2)

Al momento del sopralluogo era presente un ingente quantitativo di rifiuti di imballaggio di cui ai CER 15 01 06 e 15 01 02 depositato, come da documentazione fotografica (Allegato 3), all'esterno delle aree previste per lo stoccaggio degli stessi in riferimento alla planimetria della piattaforma ecologica di tipo A denominata "Allegato 18" datata luglio 2015 (Allegato 4) e inviata dalla Società al Distretto ARTA di L'Aquila con nota prot. n° 2276/PDI del 8/7/2015. La ditta dichiarava che in un tempo massimo di circa venti giorni avrebbe ripristinato l'ordinaria gestione come previsto dall'autorizzazione e che comunque avrebbe garantito nel frattempo le condizioni di sicurezza ai fini antincendio. Dai report del registro di carico e scarico, consegnati dalla Società nell'incontro tecnico avutosi il 20 dicembre 2018 presso gli uffici di questa Agenzia, risultano in giacenza, alla data del sopralluogo, sia all'interno delle aree autorizzate che all'esterno, i seguenti quantitativi di rifiuti:

- **400,715 t** relativamente al codice **CER 15 01 06**;
- **43,230 t** relativamente al codice **CER 15 01 02**.

L'ubicazione dei suddetti rifiuti, con i relativi punti di vista del rilievo fotografico eseguito, sono riportati schematicamente nella planimetria denominata "Allegato 18" (Allegato 5).

- *Visita ispettiva del 9 ottobre 2018* (verbale di ispezione - Allegato 6)

Al momento del sopralluogo la situazione riscontrata nella piattaforma ecologica in data 6 settembre 2018 era sensibilmente migliorata ed erano presenti esclusivamente alcune balle di rifiuti di cui ai CER 150106, 191204, 150102, e 150104 depositate, come da documentazione fotografica (Allegato 7), all'esterno delle aree previste per lo stoccaggio degli stessi in riferimento alla planimetria della piattaforma ecologica di tipo A denominata "Allegato 18" datata luglio 2015. Erano presenti, inoltre, nella zona di deposito in prossimità della discarica chiusa, alcuni rifiuti depositati in aree non rispondenti completamente a quanto indicato nella planimetria di cui sopra (es. CER 200135* in luogo del deposito del 200136) e parzialmente all'esterno delle stesse (CER 200136 – CER 200123* depositati al di fuori della tettoia autorizzata).

- *Visita ispettiva del 28 novembre 2018* (verbale di ispezione - Allegato 8)


Al momento del sopralluogo erano presenti alcune balle di rifiuti di cui ai CER 150106 (circa 90 balle), 191204 all'esterno delle aree previste per lo stoccaggio degli stessi in riferimento alla planimetria della piattaforma ecologica di tipo A denominata "Allegato 18" datata luglio 2015. Erano presenti inoltre nella zona di deposito in prossimità della discarica chiusa alcuni rifiuti (es. CER 200135* in luogo del deposito del 200136) in aree non rispondenti completamente a quanto indicato nella planimetria di cui sopra e parzialmente all'esterno delle stesse (CER 200136 – CER 200123*). Nell'Allegato 9 viene riportata la relativa documentazione fotografica.

Dai report del registro di carico e scarico, consegnati dalla Società nell'incontro tecnico avutosi il 20 dicembre 2018, risultano in giacenza, alla data del sopralluogo, sia all'interno delle aree autorizzate che all'esterno, i seguenti quantitativi di rifiuti:

- **128,585 t** relativamente al codice **CER 15 01 06**;
- **1,100 t** relativamente al codice **CER 19 12 04**.

Alla luce di quanto sopra risulta una gestione della Piattaforma ecologica di tipo A non conforme a quanto autorizzato dal Provvedimento AIA n° 9/11 del 9 dicembre 2011 per la presenza di rifiuti anche all'esterno delle aree previste per lo stoccaggio degli stessi.

Il Collaboratore Tecnico
Ing. Bernardo Zaccagnini



Il Collaboratore Tecnico
Ing. Silvia Ronconi

