

Regione Abruzzo  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica  
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Ditta F.Ili Ciccone  
[fratelliticcone@pcert.postecert.it](mailto:fratelliticcone@pcert.postecert.it)

Provincia di L'Aquila  
Settore Ambiente e Territorio  
urp@cert.provincia.laquila.it

Oggetto: Ditta F.Ili Ciccone con impianto sito in località Ancinale nel comune di Sulmona. Domanda di rinnovo della D.D. DR4/44 del 24.04.12 avente per oggetto la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero (R5 – R13) di rifiuti inerti. Parere tecnico.

Con riferimento alla nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica della Regione Abruzzo n. 564283/21 del 24.12.21, concernente l'oggetto, visti gli esiti degli accertamenti effettuati sulla ditta e la conseguente relazione redatta da personale di questo Distretto, allegata alla presente, si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione in questione.

Distinti saluti

Il C.T.P.

Angelo Angelone



Il Responsabile U.O .

Ing. Antonella Troiani

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Virginia LENA

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

## RELAZIONE TECNICA

**OGGETTO:** Ditta F.lli Ciccone – Località Ancinale – Sulmona. Autorizzazione n° DR4/44 del 24.04.2012 avente per oggetto la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero (R5 – R13) di rifiuti inerti. Richiesta di parere dalla Regione Abruzzo per rinnovo autorizzazione in scadenza al 24.04.2022. Relazione di sopralluogo e di verifica documentale.

In riferimento alla nota del 24.12.21 prot. 0564283/21, con la quale la Regione Abruzzo ha chiesto il parere inerente il rinnovo dell'autorizzazione all'attività citata in oggetto, è stato effettuato, in data 23.03.22, un sopralluogo presso la ditta in oggetto. Nel corso dello stesso si è accertato che l'impianto è rispondente a quanto autorizzato. E' stata acquisita dalla ditta la documentazione relativa alla gestione dell'impianto per gli anni 2018 e 2020.

Dal controllo a campione effettuato sulla stessa presso i nostri Uffici, consistente in Registri di carico e scarico rifiuti e relativi Formulari di identificazione rifiuti, relativi al periodo sopra descritto, non sono emerse criticità.

In particolare sono state visionate le operazioni di seguito riportate.

REGISTRI DI CARICO/SCARICO RIFIUTI E F.I.R.:

### ANNO 2018

Registro vidimato da CCIAA di L'Aquila il 21.12.17 da pag.001 – 500. Registro vidimato da CCIAA di L'Aquila il 26.07.18 da pag. 501 -1400. Da pag 880 a 1400 pagine bianche.

OPERAZIONE - Data		FORMULARIO - Data	CER	Q. in Kg.
194 del 31.01.18	Carico	PRX 020303/17 del 23.01.18	170405	7560
248 del 08.02.18	"	PRY 278229/17 del 08.02.18	170904	21100
371 del 01.03.18	"	PRZ 311964/16 del 01.03.18	170904	1360
718 del 24.04.18	"	XFR 65665/18 del 24.04.18	170504	20400
985 del 21.05.18	"	PRX 020320/17 del 19.05.18	170503	26680
1150 del 12.06.18	Scarico	XFIR 04865/2018 del 12.06.18	130205	250
1286 del 27.06.18	Carico	DUA 688234/18 del 27.06.18	170101	30680
1372 del 11.07.18	"	DUA 626053/18 del 11.07.18	170904	700
1802 del 11.09.18	"	PRZ 311909/16 del 11.09.18	170904	2260
2356 del 08.11.18	"	DUD 524282/18 del 08.11.18	170904	21040
2363 del 08.11.18	Scarico	XFR 70454/18 del 07.11.18	191202	11880
2608 del 14.12.18	"	DUD 524362/18 del 14.12.18	191204	220

ANNO 2020

Registro vidimato da CCIAA di L'Aquila il 19.12.19 da pag. 001 – 800. Registro vidimato da CCIAA di L'Aquila il 31.07.20 pag. da 801 – 1600. Da pag. 1009 a 1600 pagine bianche.

OPERAZIONE	FORMULARIO	CER	Q. in T.
007 del 08.01.20 carico	DUF 254660/19 del 08.01.20	170904	1780
273 del 25.02.20 “	FIR 171800/19 del 25.02.20	170904	10620
390 del 06.03.20 “	XRF 053472/19 del 06.03.20	170508	32160
435 del 14.04.20 scarico	DUC 145894/19 del 14.04.20	200201	1300
467 del 06.05.20 carico	DUC 21483519 del 06.05.20	170302	26200
917 del 15.06.20 “	RFW 336871/19 del 15.06.20	170504	6820
1351 del 17.07.20 “	PRZ 151573/17 del 17.07.20	170904	920
1637 del 31.08.20 “	DUD 294577/2020 del 31.08.20	170101	10020
1815 del 16.09.20 “	PRZ 151533/17 del 16.09.20	170904	1360
2067 del 16.10.20 “	PRZ 259699/15 del 16.10.20	170904	2760
2475 del 17.11.20 “	DUE 299301/2020 del 17.11.20	170101	24560
2683 del 30.11.20 scarico	EDP 430741/19 del 30.11.20	170405	1050

Sono state acquisite inoltre, n° 3 copie di certificazioni analitiche effettuate sui rifiuti in ingresso elencate di seguito:

1) Rapporto di prova 20181218-002 del 18.07.18 relativo al Rifiuto CER 170904 – Laboratorio Ecopoint di Avezzano.

2) Rapporto di prova n° 242/bis/18 del 28.12.18 relativo al rifiuto CER 170101 - Laboratorio Chemicambiente di Pratola Peligna.

3) Rapporto di prova n° 61/20 del 13.03.20 relativo al rifiuto CER 170302 – Laboratorio Chemicambiente di Pratola Peligna.

La ditta presenta regolarmente le dichiarazioni MUD che sono state consegnate in copia per gli anni dal 2016 -2020.


Dall'analisi della suddetta documentazione non sono emerse irregolarità.

Per tutto quanto sopra riferito si ritiene che sussistano le condizioni per procedere all'espressione di un parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione in questione.

C.T. P. Angelo Angelone



T.P. Enrico Paolucci



L'Aquila li 11.04.22