

**REGIONE ABRUZZO**

Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Provincia di L'Aquila**

[urp@cert.provincia.laquila.it](mailto:urp@cert.provincia.laquila.it)

**ASL Dipartimento di Prevenzione**

Sede di Sulmona  
[protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it)

**Autodemolizioni Susco Angelo**

[info@ecogestcoop.it](mailto:info@ecogestcoop.it)

**OGGETTO: Ditta SUSCO ANGELO** - Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/82 del 28.06.2013. Comunicazione di ultimazione attività dismissione impianto.  
**Esiti verifica dello stato dei luoghi**

Con la presente si trasmette la relazione contenente gli esiti della verifica effettuata congiuntamente al personale della Provincia di L'Aquila relativa allo stato dei luoghi della Ditta SUSCO Angelo, richiesta dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 9820/2024 del 15.03.2024.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile U.O.**

Ing. Antonella Troiani

Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore del Distretto**

Dott.ssa Virginia Lena

Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

## RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Ditta SUSCO ANGELO - Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/82 del 28.06.2013. Comunicazione di ultimazione attività dismissione impianto.

### **Esiti verifica dello stato dei luoghi**

Con la presente relazione, congiuntamente al personale della Provincia di L'Aquila, si dà seguito alla richiesta pervenuta dalla Regione Abruzzo con nota prot. n° 9820/24 del 15.03.24 relativa alla verifica dello stato dei luoghi e delle attività svolte dalla Ditta Susco Angelo.

In merito a quanto richiesto, si ritiene necessario richiamare innanzitutto quanto di seguito riportato.

1. In data 15.06.2023 la ditta ha comunicato la revoca della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione DA21/02 del 28/06/13 e la volontà di procedere alla dismissione dell'impianto, richiedendo la proroga di tre mesi dell'autorizzazione in essere con l'esclusivo fine di avviare a recupero tutti i rifiuti giacenti nell'impianto e di liberare completamente l'area.
2. Con la nota prot. n. 263093/23 del 19.06.2023 la Regione Abruzzo ha richiesto all'ARTA, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila e all'ASL di verificare lo stato dei luoghi e di esprimersi in merito alla concessione di tre mesi di proroga richiesti dalla ditta.
3. La Provincia di L'Aquila con nota prot. n. 17647 del 28.07.23 ha relazionato in merito ai controlli effettuati sulla gestione dei rifiuti e relativamente al controllo documentale relativo al periodo 2018-2022.
4. La ditta Susco Angelo con nota datata 17.10.2023 acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0424901/23 del 18.10.2023 ha comunicato:
  - *l'avvenuta dismissione dell'impianto mediante avvio a recupero di tutti i rifiuti giacenti come da normativa vigente e lo svuotamento completo dell'area;*
  - *di aver provveduto alla compilazione dei formulari dei rifiuti in uscita, come da Vs. disposizioni;*
  - *di aver provveduto tramite ditta specializzata al lavaggio e svuotamento delle cisterne di stoccaggio dalle acque reflue, nonché di tutte le caditoie e le canalizzazioni di scolo delle stesse, come da manuale operativo;*
  - *di aver provveduto a far svolgere le analisi di laboratorio sulle acque di dilavamento dei piazzali ed al loro relativo avvio al recupero/smaltimento;*
  - *che i rifiuti pericolosi (batterie al piombo, filtri olio e gasolio, materiali assorbenti, liquido antigelo, liquidi per freni), sono stati ritirati unitamente ai loro contenitori di stoccaggio dalla Ditta Itrofer S.r.l.;*
  - *che il contenitore dell'olio esausto è stato svuotato e successivamente ceduto alla Ditta Momò S.r.l. per riutilizzo;*
  - *che tutta la documentazione comprovante quanto sopra dichiarato resta a disposizione per una puntuale verifica da parte degli Enti in intestazione;*
  - *che dal sopralluogo dell'impianto post svuotamento effettuato dallo scrivente non si riscontrano ad oggi criticità oggettive sulla pavimentazione e sulle zone a maggior impatto di lavorazione.*



5. La Regione Abruzzo con nota prot. n. 9820/2024 del 15.03.2024 ha richiesto all' ARTA, alla ASL e alla Provincia di L'Aquila di procedere alla verifica dello stato dei luoghi e delle attività svolte dalla ditta ai fini della dismissione dell'impianto.

A riscontro della richiesta sopra richiamata, in data 04.04.2024 è stato effettuato un sopralluogo congiunto ARTA, ASL e Provincia di L'Aquila durante il quale si è proceduto alla verifica dello stato dei luoghi dell'impianto.

In particolare si è riscontrato che l'area risultava recintata con pannelli prefabbricati in calcestruzzo e libera da veicoli fuori uso e loro parti, nonché da qualsiasi rottame metallico, e che la pavimentazione in cemento realizzata in prossimità dell'area dedicata allo stoccaggio dei veicoli da bonificare, risultava in parte usurata.

Si è verificato, inoltre, che il locale adibito allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi risultava libero.

Il rilievo fotografico relativo allo stato dei luoghi rilevato nel corso del sopralluogo è allegato alla seguente relazione.

Nel corso dello stesso sopralluogo si è inoltre proceduto a riscontrare quanto dichiarato dalla ditta nella nota del 17.10.2023 ed in particolare:

- la documentazione in merito allo smaltimento dalle acque reflue derivanti dal lavaggio delle cisterne e delle acque di dilavamento dei piazzali;
- i formulari di smaltimento dei rifiuti pericolosi, quali batterie al piombo, filtri olio e gasolio, materiali assorbenti, liquido antigelo, e liquidi per freni, ritirati dalla Ditta Itrofer S.r.l.;
- che il contenitore dell'olio esausto è stato ceduto alla Ditta Momò S.r.l.

Con riferimento alle evidenze del sopralluogo effettuato, con nota prot. n. 14484/24 del 17.04.24 lo scrivente Distretto ARTA ha formalizzato alla ditta le seguenti richieste di integrazioni al piano di dismissione, precisando la necessità di effettuare:

- almeno un campionamento di top-soil nell'area di stoccaggio delle carcasse degli autoveicoli bonificati, risultata la pavimentazione di cemento usurata, con determinazione dei parametri Idrocarburi e Metalli, comprensivi di Ferro e Manganese.
- prelievi ed analisi delle acque eventualmente presenti nel piezometro esistente nel sito, con determinazione dei parametri eventualmente presenti in autorizzazione. In assenza di tali indicazioni dovranno essere ricercati i parametri Idrocarburi Totali e Metalli.

In data 24.05.2024 con prot. 19365/2024 la ditta ha comunicato la programmazione, per la data del 17.06.2024, delle operazioni di campionamento di top-soil e delle acque presenti nel piezometro esistente e successivamente, in data 11.09.2024, con nota acquisita agli atti del Distretto al prot. 35132/2024, la ditta ha provveduto alla trasmissione del "Report delle indagini ambientali condotte (top-soil e acque)", contenenti le risultanze dei campionamenti effettuati.

Dall'esame dei Rapporti di Prova trasmessi con la citata documentazione e riportati in allegato alla relazione non sono stati riscontrati superamenti delle concentrazioni dei parametri analitici ricercati rispetto ai valori limite di cui all'Allegato 5 Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06.



A completamento della verifica relativa alle attività di dismissione eseguite, si è effettuato un controllo documentale a campione sui registri di carico/scarico e relativi formulari, forniti dalla ditta, riferiti all'anno 2023. Le operazioni visionate sono riportate nelle tabelle che seguono.

<b>Rifiuti provenienti dall'attività di autodemolizione</b>				
Reg. vidimato da C.C.I.A.A. di L'Aquila in data 27.01.2022 – pagg. da 1 a 200				
<b>Operazione Reg.</b>	<b>Data operazione</b>	<b>E.E.R.</b>	<b>Quantità [kg]</b>	<b>FIR- data</b>
205	04/09/23	13.02.05	50	XFIR4538/2023 del 04.09.23
185	31/07/23	16.01.03	2020	TXBK001543D del 31.07.23
143	21/06/23	16.08.01	30	XFIR13804/2022 del 21.06.23
133	19/06/23	130113	23	XFIR14497/2021 del 19.06.23
36	07/03/23	16.01.19	440	DUC475075/21 del 07.03.23
210	05/09/23	16.01.07	50	PCSF005389F del 05.09.23
216	06/09/23	15.02.02	10	PCSF005392T del 05.09.23
13	07/02/23	16.06.01	886	PCSF001185R del 06.02.23
212	06/09/23	16.06.01	608	PCSF005387C del 05.09.23
208	06/09/23	16.01.14	126	PCSF005388M del 05.09.23
215	06/09/23	16.01.13	12	PCSF005391D del 05.09.23
213	06/09/23	16.01.12	18	PSCF005390C del 05.09.23
10	02/02/23	16.01.06	13960	XFIR12411/21 del 02.02.23
131	15/06/23	16.01.17	2180	XFIR0631/23 del 16.06.23
207	05/09/23	16.01.17	23620	XFIR0825/23 del 05.09.23
246	28/09/23	16.01.22	6080	RNGQ000860D del 28.09.23



Registro attività stoccaggio rifiuti conto terzi				
Reg. vidimato da C.C.I.A.A. di L'Aquila in data 14.03.2013 – pagg. da 1 a 200				
Operazione Reg.	Data operazione	E.E.R.	Quantità [kg]	FIR- data
13	23/02/23	17.04.05	5640	CZB002252P del 23.02.23
20	13/06/23	17.04.11	442	XFIR0596/23 del 13.06.23
23	28/09/23	17.04.01	135	RNGQ000861L del 28.09.23


Dal controllo delle suddette operazioni non si sono riscontrate criticità.

**Allegati:**

- Report fotografico del sopralluogo eseguito in data 04.04.2024
- Report indagini ambientali (analisi top- soil e acque) datato agosto 2024

**Il Collaboratore Tecnico**

Ing. Marta De Rosa



**Il Collaboratore Tecnico**

Angelo Angelone



**Il Responsabile U.O.**

Ing. Antonella Troiani

Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

