

**SUSCO Angelo**  
S.S.17 Km 93,300  
67035 Pratola Peligna  
Tel 0864/273133  
Mob. [REDACTED]

*Pratola Peligna, 17/10/2023*

Spett.le **REGIONE ABRUZZO**

Dipartimento Territorio - Ambiente  
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazioni e Programmi  
65127- PESCARA  
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. **PROVINCIA dell'AQUILA**

Settore Politiche Ambientali  
Via Saragat – Loc. campo di Pile  
67100- L'AQUILA  
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

e p.c. **A.R.T.A. ABRUZZO AQ**

Agenzia Regionale Tutela Ambientale  
Distretto Provinciale dell'Aquila  
Casello di Bazzano – Bivio per Monticchio  
67100- L'AQUILA  
PEC: distlaquila@pec.artaabruzzo.it

e p.c. **ASL1 Avezzano Sulmona L'Aquila**

Servizio Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica  
Sede di Sulmona  
Via Gorizia 4  
67039 – SULMONA (AQ)  
PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl1.abruzzo.it

Oggetto: Dismissione Centro di Raccolta di Veicoli a Motore Fuori Uso e Loro Parti (R13/D15) e Centro di Messa in Riserva di Rifiuti non Pericolosi Conto Terzi (R13) – Impianto sito presso la S.S. 17 Km 93,300 – Comune di Pratola Peligna (AQ) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DA 21/82 del 28 Giugno 2013: **Comunicazione di Ultimazione Dismissione Impianto**

Con la presente, il sottoscritto Susco Angelo [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di titolare della ditta “Susco Angelo” gestore dell'impianto nonché titolare del provvedimento autorizzativo di cui in oggetto,

COMUNICA:

- l'avvenuta dismissione dell'impianto mediante avvio a recupero di tutti i rifiuti giacenti come da normativa vigente e lo svuotamento completo dell'area;
- di aver provveduto alla compilazione dei formulari dei rifiuti in uscita, come da Vs. disposizioni;
- di aver provveduto tramite ditta specializzata al lavaggio e svuotamento delle cisterne di stoccaggio dalle acque reflue, nonché di tutte le caditoie e le canalizzazioni di scolo delle stesse, come da manuale operativo;

- di aver provveduto a far svolgere le analisi di laboratorio sulle acque di dilavamento dei piazzali ed al loro relativo avvio al recupero/smaltimento;
- che i rifiuti pericolosi (batterie al piombo, filtri olio e gasolio, materiali assorbenti, liquido antigelo, liquidi per freni), sono stati ritirati unitamente ai loro contenitori di stoccaggio dalla Ditta Itrofer Srl;
- che il contenitore dell'olio esausto è stato svuotato e successivamente ceduto alla Ditta Momò Srl. per riutilizzo;
- che tutta la documentazione comprovante quanto sopra dichiarato resta a disposizione per una puntuale verifica da parte degli Enti in intestazione;
- che dal sopralluogo dell'impianto post svuotamento effettuato dallo scrivente non si riscontrano ad oggi criticità oggettive sulla pavimentazione e sulle zone a maggior impatto di lavorazione.

Restando in attesa di cortese e sollecito riscontro alla presente, con l'occasione si inviano cordiali saluti.

In allegato:

- report fotografico;
- analisi chimiche di laboratorio sulle acqua di dilavamento dei piazzali.

**Ditta Susco Angelo**  
Il Titolare

REPORT FOTOGRAFICO  
STATO ATTUALE IMPIANTO





