

Regione Abruzzo  
Provincia di Teramo  
**Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**

**Procedimento:** Autorizzazione ordinaria rilasciata dalla Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e L.R. 45/10 e smi – provvedimento DA21/186 del 24.12.2013 (ex Autodemolizioni Val Vibrata S.r.l.)

Adeguamento impianto a seguito delle prescrizioni di cui al Verbale prot. 9666 del 24 aprile 2022 art. 318-ter parte IV-bis D.Lgs 152/2006 e del sopralluogo congiunto ARTA – Provincia di Teramo del 26.10.2023.

**Elaborato:** Relazione tecnica adeguamento impianto

**Ditta:** M.D. Autodemolizioni S.r.l.s.  
Via A. Meucci, 64 - Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – 64016  
P.Iva 02037020670

Rev.	Data	Descrizione Revisione	Elaborato da	Approvato da
00	Luglio 2023	Prima Emissione	L.R. M.D. Autodemolizioni D'ADDARIO Melissa	M.D. AUTODEMOLIZIONI SRLS Via Meucci, 64 - Tel. 0861.841858 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE) P.IVA 02037020670
00	Febbraio 2024	Prima Emissione	L.R. M.D. Autodemolizioni D'ADDARIO Melissa	M.D. AUTODEMOLIZIONI SRLS Via Meucci, 64 - Tel. 0861.841858 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE) P.IVA 02037020670

## Sommario

1	PREMESSA .....	3
2	ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO IMPIANTO .....	5

# 1 PREMESSA

In data 14 marzo 2022, gli Agenti della Polizia Locale della Provincia di Teramo, congiuntamente al personale tecnico dell'Ufficio Ambiente, hanno effettuato un sopralluogo presso il sito di Via Meucci n. 64 della ditta Autodemolizioni Val Vibrata S.r.l. al fine di accertare la corretta gestione dell'impianto in ordine alle prescrizioni richiamate nel provvedimento di autorizzazione.

Dagli accertamenti e dalle indagini effettuati, sono emerse ipotesi contravvenzionali riguardo le norme di tutela ambientale ed in particolare per:

- Aver gestito l'impianto in difformità alle prescrizioni alle prescrizioni contenute e richiamate nel provvedimento autorizzativo DA21/186 del 24.12.2013;
- Aver svolto l'attività di autodemolizione al di fuori dell'area autorizzata.

A seguito dell'indagine condotta dal personale della Provincia di Teramo e della Polizia Provinciale il 14.03.2022, il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-DPC026) con D.D. n. DPC026/91 del 06.04.2022, emanava un provvedimento di diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione regionale (art. 208, co. 13, lett. b del D.Lgs. 152/06 e L. n. 241/1990) limitatamente alle attività inerenti gli ingressi di nuovi quantitativi di rifiuti.

In data 14.12.2022 la Provincia di Teramo effettuava un'ispezione presso l'impianto sito in Via Meucci n. 64 a Sant'Egidio alla Vibrata per la verifica delle prescrizioni impartite con la Diffida del 06.04.2022 D.D. n. DPC026/91, emanata a seguito del verbale di ispezione n. 2 della Polizia Provinciale, ed inoltrava il Verbale di sopralluogo n. 7 dal quale emergeva che le prescrizioni precedentemente impartite non erano state compiutamente ottemperate.

In particolare, nell'AREA 2 (di futura integrazione) non autorizzata con la D.D. n. DA21/186 del 24.12.2013, risultavano VFU e pezzi di ricambio e nell'AREA oggetto di riduzione di superficie come da nulla osta della RA (prot. reg. n. 0160158 del 29/05/2019) erano presenti pezzi di ricambio, alcuni VFU e sistema di compattamento (pressa) a testimonianza della continuazione dell'attività in tale zona.

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026 con D.D. n. DPC026/11 del 23.01.2023 emanava una Diffida in ragione dell'accertata violazione della D.D. n. DPC026/186 del 24.12.2013, ed intimava alla M.D. Autodemolizioni S.r.l.s. l'esecuzione di quanto previsto dalla normativa di settore e il ripristino dell'impianto secondo il provvedimento autorizzativo D.D. n. DA21/186 del 24.12.2013 e il Lay-out approvato, demandando all'ARTA e alla

Provincia di Teramo, per quanto di propria competenza, il controllo e la vigilanza sull'effettivo e puntuale rispetto delle disposizioni impartite.

In data 26.10.2023, i tecnici ARTA, congiuntamente al personale della Provincia di Teramo, Servizio Rifiuti e Bonifiche, effettuavano un sopralluogo, dando seguito alla richiesta del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni stabilite dai provvedimenti di Diffida del 06.04.2022 e del 23.01.2023 emessi dalla Regione Abruzzo.

In seguito al sopralluogo effettuato in data 26.10.2023 dai tecnici ARTA congiuntamente al personale della Provincia di Teramo, è emerso quanto segue:

*“In merito alle disposizioni impartite alla Ditta dalla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) con i provvedimenti di Diffida del 06/04/2022 e del 23/01/2023, si può ritenere che le stesse sono state in parte ottemperate”.*

Si chiede alla ditta di inoltrare documentazione attestante l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

1. Realizzazione della segnaletica orizzontale-verticale e completo ripristino delle Aree secondo il Lay-out autorizzato;
2. Rimozione delle parti di VFU che si trovano al di fuori dalle aree autorizzate;
3. Rimozione del sistema di compattamento (pressa) non funzionante, situato nell'Area oggetto di riduzione;
4. Trasmissione documentazione relativa ai beni materiali e parti di ricambio, presenti nell'ex Area 2 (lato sinistro ingresso impianto), trasferiti da M.D. Autodemolizioni alla Società Autodemolizioni Val Vibrata.

## 2 ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO IMPIANTO

A seguito delle prescrizioni di cui al capitolo precedente, la ditta comunica di aver ultimato i lavori di adeguamento, in particolare:

In riferimento alla prescrizione n. 1 “Realizzazione della segnaletica orizzontale-verticale e completo ripristino delle Aree secondo il Lay-out autorizzato”, al fine di attestare gli interventi effettuati, viene di seguito allegata la documentazione fotografica relativa alle fasi di esecuzione dei lavori e allo stato dei luoghi.





























In riferimento alla prescrizione n. 2 “Rimozione delle parti di VFU che si trovano al di fuori delle aree autorizzate” e alla prescrizione n. 3 “Rimozione del sistema di compattazione (pressa) non funzionante, situato nell’area oggetto di riduzione”, al fine di attestare gli interventi effettuati, viene di seguito allegata la documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi.







In riferimento alla prescrizione n. 4 "Trasmissione documentazione relativa ai beni materiali e parti di ricambio, presenti nell'ex Area 2 (lato sinistro ingresso impianto), trasferiti da M.D. Autodemolizioni alla Società Autodemolizioni Val Vibrata".

Tenuto conto che l'ex Area 2 (lato sinistro ingresso impianto) risulta in locazione alla ditta Autodemolizioni Val Vibrata S.r.l.; tutti i beni materiali e le parti di ricambio presenti nella suddetta ex Area 2 sono giacenze della gestione dell'attività di autodemolizione da parte della ditta Autodemolizioni Val Vibrata S.r.l. destinate alla rivendita, non oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda.

Si allega "Contratto di affitto di ramo d'azienda"