

Dipartimento **Territorio – Ambiente**
Servizio **Politica Energetica e Risorse del Territorio**
Ufficio **Risorse Estrattive del Territorio**

PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it
Sede: Pescara – C.so V. Emanuele II, 301



Trasmessa a mezzo Documentale interno

Servizio Valutazioni Ambientali

OGGETTO: Cava in Località Congiunti in Comune di Collecervino (PE)
Ditta Inerti Valfino S.r.l.
Trasmissione esiti visita ispettiva

In riferimento alle decisioni e disposizioni emesse dal CCR-VIA per il Giudizio n° 3370 del 18/03/2021, si comunica quanto segue:

1. lo scrivente Servizio ha effettuato una visita ispettiva presso l'area di cava in data 01/04/2021 e in base alle verifiche effettuate, è stato redatto il verbale di sopralluogo e la nota tecnica sul rilievo dell'area con relative elaborazioni cartografiche;
2. la Ditta Inerti Valfino Srl, dietro sollecito, ha rimesso una Relazione sullo stato di fatto, acquisita con nota Prot. 213664 del 20/5/2021, condivisa con codesto Servizio.

Dal confronto delle verifiche effettuate dallo scrivente Servizio, rispetto alla Relazione dello stato di fatto della Ditta, si evincono valori e rappresentazioni differenti.

Tuttavia, emerge chiaramente che la Ditta ha condotto l'attività di estrazione oltre il piano di fondo scavo previsto dal progetto approvato, andando ad intercettare la falda freatica.

Allegati:

- Verbale di sopralluogo e relative riprese fotografiche
- Nota tecnica sul rilievo dell'area con relative elaborazioni cartografiche
- Relazione sullo stato di fatto redatta a cura della Ditta Inerti Valfino

Cordiali Saluti

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
Luigi Logiudice
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SALVATORE CORROPOLO
FIRMATO DIGITALMENTE