

SOPRALLUOGO NELL'AREA DI CAVA DI GHIAIA IN LOCALITÀ "CONGIUNTI" DEL COMUNE DI COLLECORVINO

AUTORIZZATA CON DPC023/39 DEL 05.07.2018.

In data 01.04.2021 è stata effettuata da tecnici del Servizio regionale DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio (Dott. Cantone Giovanni, Geom. Raffaele Colantoni ed il Dott. For. Logiudice Luigi, unitamente al rappresentante della ditta Dott. Di Marcoberardino Luigi), apposita visita ispettiva, a seguito di mandato del CCR-VIA contenuto nel Giudizio n. 3370 del 18.03.2021, finalizzato alla verifica del rispetto del franco di 2 m al di sopra del livello della falda acquifera, rispetto al livello di fondo scavo autorizzato della cava.

In esito alla visita effettuata è emerso quanto segue:

All'interno dell'area di cava non sono in corso lavori di scavo ma esclusivamente lavori di ripristino ambientale mediante ritombamento con terreno di riporto.

Circa 2/3 dell'intera superficie di cava è stata ripristinata ma è possibile notare, nella parte ancora da risistemare, che gli scavi si sono spinti ad una profondità di 5,00/5,50 m dal piano campagna.

Considerato che lo scavo autorizzato prevedeva un approfondimento massimo di 3,00 m dal piano campagna, con il rispetto di un franco di 2,00 m dalla massima escursione della falda acquifera, si rileva che esiste uno sconfinamento in profondità di circa 2,00 m che ha interferito presumibilmente con la falda acquifera affiorante nell'attuale superficie di fondo scavo.

I tecnici regionali hanno effettuato le suddette misurazioni tramite rotella metrica.

Ulteriori misurazioni sono state effettuate con strumentazione GPS, anche al fine di appurare che gli scavi rilevati siano contenuti all'interno del perimetro di cava autorizzato. Le risultanze di tale rilievo saranno sviluppate successivamente ed eventualmente utilizzate a supporto del verbale d'infrazione che sarà elevato entro i termini di legge.

A tal proposito è stato chiesto alla Ditta di depositare un'apposita relazione sullo stato di fatto, corredata da opportuni elaborati grafici. Ulteriori foto di dettaglio sono disponibili presso lo scrivente Servizio Regionale.

Letto e sottoscritto dagli intervenuti alla redazione del presente Verbale:

Dott Cantone Giovanni 

Geom Raffaele Colantoni 

Dott. Di Marcoberardino Luigi 





FOTO SOPRALLUOGO DEL 01/04/2021

CAVA Località CONGIUNTI a COLLECORVINO - DITTA INERTI VALFINO Srl.

