



foto 2 - il canale inerbito  
dicenlmbre 2021



foto 3 - sponde del canale instabili  
rilievo dopo manutenzione maggio 2021



foto 4 - briglia con sponda in franamento  
rilievo dopo manutenzione maggio 2021



foto 5 - sponda in franamento  
rilievo dopo manutenzione maggio 2021



foto 6 - sponda in franamento  
rilievo maggio 2021



foto 7 - dissesto sulla passeggiata pedonale  
rilievo gennaio 2022





foto 8 - tratto finale con sponde rivestite  
gennaio 2022



foto 9 - immissione nel tratto tombato  
settembre 2021



COMUNE DI PESCARA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E  
REGIMENTAZIONE IDRAULICA  
DEL FOSSO GRANDE

TRATTO VIA FRANCIA - INIZIO CANALE TOMBATO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

0	01/2021				
Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato

TITOLO ELABORATO

RILIEVO FOTOGRAFICO

Elaborato  
D\_05

Ing. ALESSANDRO ANTONACCI

Varie	DATA: Gennaio 2022
PROGETTO N°	FILE