



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, 09/11/2021

**Riferimento:** Prot. n. 0463806/21 del 04/11/2021  
**Codice pratica:** 21/0463806  
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

**Spett.le Società SISMEX Srl**  
[sismex@arubapec.it](mailto:sismex@arubapec.it)  
[cristiano.acciavatti@ingpec.eu](mailto:cristiano.acciavatti@ingpec.eu)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).**  
**Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**  
**Codice Pratica 21/0463806**  
**Progetto IMPIANTO RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI**  
**Richiedente SISMEX Srl**  
**Comune Collecervino (PE)**

In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 04/11/2021 (ns prot.n. 0463806/21) codesta spettabile ditta ha avviato istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, si rappresenta quanto segue.

L'art. 19, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 01/06/2021, al comma 2 stabilisce che:

*2 Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.*

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente di valutare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, il progetto, è necessario integrare la documentazione pubblicata con le seguenti integrazioni:

1. Descrizione chiara dello stato di fatto (planimetria dell'impianto, estensione delle singole aree e della superficie complessiva dell'impianto, tipologia di pavimentazione presente, rete di raccolta delle acque meteoriche, ecc) e di quello di progetto. Si evidenzia che a pag. 28 dello SPA è indicata una superficie complessiva pari a 3.840 mq mentre, a pag. 35, pari a 4.200 mq;
2. Indicazione delle caratteristiche dimensionali (numero, altezza massima, volumetria, ecc.) dei cumuli di rifiuti trattati in attesa di certificazione e dei cumuli delle MPS ottenute, indicandone l'ubicazione in planimetria;
3. Descrizione di tutte le attività di recupero autorizzate e da autorizzare. Nello SPA viene fatto riferimento, principalmente, al recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Si evidenzia, inoltre, che nello stesso la ditta fa riferimento alle operazioni di recupero R 13 e R 5 mentre, secondo

- l'iscrizione RIP n. 78/RNP PE ricompresa nell'AUA vigente, la stessa ditta risulta autorizzata anche per l'operazione R3;
4. Comparazione su specifica tabella **dello stato attuale** e di quello di progetto, con l'indicazione dei codici EER, delle operazioni di trattamento, dei quantitativi dei rifiuti, ecc.;
  5. Indicazione cartografica, in scala adeguata, delle distanze del perimetro dell'impianto esistente ed in ampliamento:
    - ✓ dal fiume Tavo e dal fosso definito nello SPA "*di regimazione delle acque confluyente nel Fiume Tavo*" (su carta catastale) specificando, per quest'ultimo, la denominazione e le caratteristiche dello stesso, al fine di verificare il rispetto dell'art. 80 della L.R. 18/83 e ss.mm.ii.;
    - ✓ dai centri abitati, funzioni sensibili e case sparse, includendo anche le abitazioni di *contrada Castelluccio*, al fine di verificare il rispetto dei criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 110/8 del 02.07.2018;
  6. Approfondimenti di carattere idrogeologico;
  7. Approfondimenti sulla gestione delle emissioni diffuse, in considerazione del consistente aumento del quantitativo dei rifiuti inerti sottoposti a trattamento (R 5).

Si rappresenta inoltre che nello SPA viene evidenziato l'utilizzo di un solo frantumatore mentre, nel documento denominato *Valutazione previsionale di Impatto Acustico*, si fa riferimento anche all'utilizzo di un secondo trituratore. Anche nella TAV. 2 – stato di progetto sembrerebbero rappresentati due frantumatori.

Si comunica altresì che "*l'Allegato B*", più volte richiamato nello SPA, non risulta allegato alla documentazione tecnica caricata dal proponente nello SRA.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., **qualora il proponente non trasmetta i chiarimenti e le integrazioni richiesti entro quindici giorni (15 gg) dalla ricezione della presente nota l'Autorità Competente procederà all'archiviazione della pratica.**

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it>.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'ing. Erika Galeotti (tel. 0862364212, email [erika.galeotti@regione.abruzzo.it](mailto:erika.galeotti@regione.abruzzo.it)) o l'ing. Bernardo Zaccagnini (tel. 0862364644, email [bernardo.zaccagnini@regione.abruzzo.it](mailto:bernardo.zaccagnini@regione.abruzzo.it))

Distinti saluti.

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**ING. DOMENICO LONGHI  
D'ORDINE**

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
VALUTAZIONI AMBIENTALI  
ING. ERIKA GALEOTTI**



EG/bz

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 5FE3D9307CF8F86369CCCE482FA093BF1CB0A46763773EE092CDEA7112C7EB7B

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0485524/21  
Data protocollo 09/11/2021

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA74NYC-76977

**PASSWORD** zWXGa

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in partenza	0485524/21	09/11/2021	PEC	<b>Destinatari:</b> SPETT.LE SOCIETÀ SISMEX SRL SISMEX@ARUBAPEC.IT CRISTIANO.ACCIAVATTI@INGPEC.EU	

**Oggetto:** PROCEDURA DI V. A. - IMPIANTO RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI, COLLECORVINO (PE) - SISMEX SRL - RICHIESTA INTEGRAZIONI

**Impronta:** 5FE3D9307CF8F86369CCCE482FA093BF1CB0A46763773EE092CDEA7112C7EB7B