


1. DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO
2. DATI GENERALI

Caratteristica	Valore
BETON.	
CONCRETE	
MK 28	
903h	


FOTO RAPPRESENTATIVA
3. ACCESSORI

Cod.

4. NORME APPLICABILI
5. Inform. SICUREZZA
6. Documenti Tecnici
7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Ordinarie

Operazioni effettuate	in data:
000 244425 PLASTRA USATA	28-09-80
000 22283h ARRELLI	Rif. Ordine
000 22283h CELLARINI	0216

Annotazioni:

Straordinarie

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:
	Rif. Ordine
	0216

Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

1. DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

2. DATI GENERALI

Caratteristica Valore

ESCAVAZIONE
CAT 320-CLS


MS
00509


FOTO RAPPRESENTATIVA

3. ACCESSORI

Cod.

4. NORME APPLICABILI

5. Inform. SICUREZZA

6. Documenti Tecnici

7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Ordinarie

Operazioni effettuate	in data:
V.305	28-09-20
SCARICAZIONE	Rif. Ordine
ESCA	9205

Annotazioni:

Straordinarie

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

1. DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

2. DATI GENERALI

Caratteristica Valore


TERNA
JCB CX2
HWS
0951182


FOTO RAPPRESENTATIVA

3. ACCESSORI

Cod.

4. NORME APPLICABILI

5. Inform. SICUREZZA

6. Documenti Tecnici

7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Ordinarie

Operazioni effettuate

POMPA 3 ASOLO

PILLOLE 3 ASOLO OLI.

KIL. 3 ASOLO

01.01.2012

in data:

28-09-2011

Rif. Ordine

8211

Annotazioni:

Straordinarie

Intervento eseguito:

in data:

Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate

in data:

Rif. Ordine

Annotazioni:

Intervento eseguito:

in data:

Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate

in data:

Rif. Ordine

Annotazioni:

Intervento eseguito:


in data:

Rif. Ordine

Annotazioni:

1. DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO
2. DATI GENERALI

Caratteristica	Valore
CALA. 800000	
2W 180	
HE248000H00	
000536	


FOTO RAPPRESENTATIVA
3. ACCESSORI

Cod.

4. NORME APPLICABILI
5. Inform. SICUREZZA
6. Documenti Tecnici
7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Ordinarie

Operazioni effettuate	in data:
h.181026	507101A9A 28-02-21
h.181027	LAZERAI
B.0014	ULN 040 0186

Annotazioni:

Straordinarie

Intervento eseguito:	in data:

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:

Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:


Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:

Annotazioni:

1. DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO
2. DATI GENERALI

Caratteristica	Valore
220V/50Hz	
1820	
EASY/ST3B	
VS 222966	


FOTO RAPPRESENTATIVA
3. ACCESSORI

Cod.

4. NORME APPLICABILI
5. Inform. SICUREZZA
6. Documenti Tecnici
7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Ordinarie

Operazioni effettuate	in data:
423543	312039
299932	299885
296854	FILTR
	0189

Annotazioni:

Straordinarie

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

1. DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

2. DATI GENERALI

Caratteristica **Valore**

POMPA.
CANNELLI 112 A
CIGA
PC 202 D8
NS. 13220




FOTO RAPPRESENTATIVA

3. ACCESSORI

Cod.

4. NORME APPLICABILI

5. Inform. SICUREZZA

6. Documenti Tecnici

7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Ordinarie

Operazioni effettuate
K000245133 VIBRATORA
in data: 15-06-20
Rif. Ordine
0152

Annotazioni:

Straordinarie

Intervento eseguito:
in data:
Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate
in data:
Rif. Ordine

Annotazioni:

Intervento eseguito:
in data:
Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate
in data:
Rif. Ordine


Annotazioni:

Intervento eseguito:
in data:
Rif. Ordine

Annotazioni:

1. DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO
2. DATI GENERALI

Caratteristica	Valore
CAZ	
953 L	
MS	
BBX00903	


FOTO RAPPRESENTATIVA
3. ACCESSORI

Cod.

4. NORME APPLICABILI
5. Inform. SICUREZZA
6. Documenti Tecnici
7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Ordinarie

Operazioni effettuate	in data:
133301	22-06-20
1323266	Rif. Ordine
CA-1323602	0160

Annotazioni:

Straordinarie

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:
2341938-	29-06-20
3362358	Rif. Ordine
	0165

Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Operazioni effettuate	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine

Annotazioni:

1. DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

2. DATI GENERALI


[illegible]

FOTO RAPPRESENTATIVA

3. ACCESSORI

[illegible]

4. NORME APPLICABILI

5. Inform. SICUREZZA

[illegible]

16. Documenti Tecnici

7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Ordinarie

Operazioni effettuate	in data:
U305	22-06-20
396290203	Rif. Ordine
	0161
Annotazioni:	

Straordinarie

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine
Annotazioni:	

Operazioni effettuate

Operazioni effettuate	in data:
.....	
.....	Rif. Ordine
.....	
Annotazioni:	
.....	

Intervento eseguito:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine:
Annotazioni:	

Operazioni effettuate

Operazioni effettuate	in data:
	Rif. Ordine
Annotazioni:	

Intervento eseguito:

Intervento eseguito:	in data:
	Rif. Ordine
Annotazioni:	