

## **sportello regionale ambientale**

**Da:** Marino D'Amico <damicomarin@gmail.com>  
**Inviato:** venerdì 22 febbraio 2019 16:37  
**A:** sportello regionale ambientale  
**Cc:** info@pec.comune.sanvalentino.pe.it; protocollo@pec.comune.scafa.pe.it  
**Oggetto:** procedura VA prot. 0327890/18 del 23.11.2018 Pastore Scavi  
**Allegati:** pastore scavi rev. 0 del 22.2.2019.pdf

**Categorie:** Categoria verde

Buonasera.

Allego mia segnalazione relativa alla procedura in oggetto.

Resto in attesa di Vostro riscontro.

Distinti Saluti

Marino D'Amico  
3357081182

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Ufficio Valutazioni Ambientali  
L'Aquila

E pc Al Signor Sindaco del  
Comune di San Valentino  
(PE)

Al Signor Sindaco di Scapa  
(PE)

Oggetto: Ditta Pastore Scavi srl.

Sono Marino D'amico proprietario di un'abitazione sita al n. 25 in C.da Piano D'Orta - Scafa (PE) in prossimità dell'impianto della Ditta Pastore Scavi srl.

La mia abitazione così come quella di altri vicini insiste sulla strada che collega la SS Tiburtina Valeria a San Valentino attualmente denominata C.da Piano D'orta ex Via dei Valloni.

Tale strada permette di raggiungere l'azienda Pastore Scavi srl che gestisce un impianto di lavorazione inerti Sul Comune di San Valentino.



L'azienda Pastore Scavi intende realizzare nello stesso sito un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi art. 208 D.Lgs 152/2006.

Si segnala come nel documento progettuale presentato per la Verifica di Assoggettabilità prot. 0327890/18 del 23.11.2018 non siano stati considerati gli impatti connessi al traffico veicolare generato dall'attività. Nel progetto non si fa infatti alcun riferimento alle abitazioni presenti lungo il percorso che conduce dall'impianto alla SS Tiburtina.

Già oggi, a causa dell'attività di lavorazione inerti della ditta Pastore Scavi srl, tale tratto di strada è interessato dal continuo passaggio di mezzi pesanti che arrecano notevoli disturbi ai residenti (polveri, rumore e vibrazioni) e costituiscono costante pericolo di incidenti.

La strada infatti sia come larghezza, carreggiata e manto stradale non risulta essere idonea al transito di tali mezzi.

Inoltre detti mezzi spesso rilasciano sul manto stradale materiale inerte pulverulento creando con le piogge un condizione di assoluto pericolo.

Si sono di fatto già verificati diversi incidenti stradali gravi dovuti proprio al manto scivoloso sulla curva della SS Tiburtina che innesta sulla strada C.da Piano D'Orta.

L'esercizio della nuova attività di recupero di rifiuti comporterebbe un notevole aumento del traffico veicolare. E' quindi inspiegabile come non si siano presi in considerazioni tali aspetti nella VA.

Segnalo infine ai Sindaci dei due comuni di San Valentino e Scafa che la strada a monte dell'impianto Pastore Scavi pur essendo interrotta a causa di una frana, di fatto è ancora transitata da autovetture.

Chiedo pertanto a tutti in funzione delle rispettive competenze, di intervenire al fine di assicurare una viabilità compatibile con le condizioni della strada e del contesto abitativo. I miei recapiti sono:

Pescara 22.2.2019

Distinti saluti.





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0058258/19	25/02/2019	EMAIL	Mittente: MARINO D'AMICO "DAMICOMARINO@GMAIL.COM"	
<b>Oggetto:</b>	SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA VA PASTORE SCAVI						
<b>Impronta:</b>	A1FAA2F9F0D550DB69B6894013A9E79455B9159C663EBB12D52661F11D7D5D1A						