

IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA, SI PRECISA QUANTO SEGUE:


l'assetto idrogeologico dell'area è caratterizzato in affioramento dal **COMPLESSO DEI DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI**, all'interno di tale complesso, la circolazione idrica, si esplica secondo falde sovrapposte delimitate al tetto e alla base da depositi argillosi o argilloso limosi a bassa permeabilità.

Nello specifico il sito in esame è caratterizzato dalla presenza di una falda in pressione con tetto posto a circa 2 m dal P.C.. Durante la perforazione e dopo l'installazione dei tubi piezometrici nel foro si è notato come il livello statico in piezometro, fosse risalito fino ad attestarsi alle quote riportate nella tabella a pag. 20 della relazione.

Sant'Anatolia di Borgorose (RI)

18/12/2018

Dott. Geol. Rubeis luca





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0355463/18	18/12/2018	PEC	Mittente: ECOPOINTENGINEERING@LEGALMAIL.IT	
Oggetto:	DARMACEM VERIFICA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.. ? CODICE PRATICA 18/302074. CHIARIMENTI						
Impronta:	1B76B67E73921E68AA2AD557E2B2D0629A452518CE3C75418BC9C9D66F491380						