

Spett.le

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governi del Territorio e Politiche
Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Ditta SOGEA - Campi. Giudizio VIA n.2895 del 19.04.18 - Prescrizione di cui al punto 3.

In riferimento alla ditta SOGEA, il Comitato VIA con Giudizio n. 2895 del 19.04.18, esprimeva parere favorevole all'esclusione della procedura di VIA con n.3 prescrizioni, tra le quali al punto 3: "Realizzare in via preliminare un piezometro al fine di verificare o meno la presenza di circolazione idrica sotterranea...".

La ditta con nota, acquisita al ns. prot. 25729 del 23.05.19, dichiara di aver installato a maggio 2018 un piezometro fino alla profondità di 12 m da p.c. e che lo stesso è risultato privo di acqua al suo interno, in tutti i controlli effettuati con cadenza mensile fino alla data odierna, e che pertanto non è presente acqua di falda superficiale.

Lo scrivente, prende atto della dichiarazione della ditta, ed inoltra la suddetta nota per le valutazioni di competenza.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce
(firmato digitalmente)

Spett.le **ARTA ABRUZZO**
Area tecnica
Viale G. Marconi n. 178
65127, Pescara (PE)
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

E p.c. **Spett.le** **ARTA Abruzzo**
Distretto Provinciale di Teramo
Piazza Martiri Pennesi, 29
64100 Teramo (TE)
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: **Giudizio V.I.A. n. 2895 del 19/04/2018.**
 Ditta SO.GE.A. SRL, Z.I. Campovalano, 64012 Campli (TE).
 Adeguamento alla Prescrizione al punto 3 del Parere del CCR-VIA.

La scrivente ditta, esercente l'attività di Recupero Rifiuti Speciali non pericolosi presso l'Impianto sito in via F. Severini, 2 nella Zona Industriale di Campovalano di Campli (TE) espone di seguito alcune precisazioni.

A seguito della prescrizione al p.to 3 del Parere Favorevole all'Esclusione dalla Procedura V.I.A del 19/04/2018 del CCR-VIA la scrivente ditta ha provveduto, nel mese di maggio 2018, alla realizzazione di un piezometro della profondità di -12 m dal p.c. al fine di verificare o meno la presenza di circolazione idrosotterranea.

Al termine dei lavori di installazione è stato effettuato il primo controllo nel piezometro che è risultato idrogeologicamente "sterile", cioè senza acqua di nessun genere al suo interno.

Lo stesso risultato di assenza acqua è stato riscontrato in tutti i successivi controlli periodici effettuati con cadenza mensile fino alla data odierna.

Considerato inoltre che:

- Le attività svolte sul sito non sono tali da generare pregiudizi o rischi per la falda e per il suolo;
- L'area è per la quasi totalità pavimentata, ad eccezione esclusivamente della circolazione interna perimetrale e che dunque tutte le lavorazioni si svolgono su superfici pavimentate in cls;
- Non è presente acqua di falda superficiale, ma come dichiarato preliminarmente in un punto prossimo all'impianto se ne rileva la presenza ad una quota di -63m dal p.c.

Si ritiene di aver assolto a tutti gli adempimenti richiesti dalla V.I.A. nella prescrizione di cui all'oggetto.

Si resta a disposizione per eventuali osservazioni da parte di Codesti Spettabili Uffici.

Campli, 22/05/2019

L'Impresa
SO.GE.A. SRL
Via F. Severini, 2
Zona Industriale Campovalano
64012 CAMPLI (TE)
P.Iva: 01981510678

E
ARTA ABRUZZO
Protocollo Generale
Protocollo N.0025729/2019 del 23/05/2019



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annulato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0158427/19	28/05/2019	PEC	Mittente: SEDE.CENTRALE@PEC.ARTAABRUZZO.IT	
Oggetto:	PROT.N.0025973/2019 - DITTA SOGEA - CAMPLI. GIUDIZIO VIA N. 2895 DEL 19/4/2018. PRESCRIZIONE DI CUI AL PUNTO 3.						
Impronta:	6D7D34936C8207099E5682D30AF543B1EAAE95601523D0DBBF07FE3813CBFC86						