



- Caratterizzazione
-  Maglie 70x70
(profondità 1 m)

- Caratterizzazione
-  Maglie 70x70
(profondità 1 m)

DATA: 04.07.2023	REVISIONI:0	
VISTA D'ASSIEME AREA DI CANTIERE		
 <p>STUDIO BRANDELLI Via Spiga, 16 - 65124 Pescara</p>	<p>Il Tecnico Ing. G. Brandelli</p>	
Area d'intervento:	Comune di Pescara Porto di Pescara	
Committente:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Proveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	
Categoria dell'opera:	Lavori di svuotamento della vasca di colmata all'interno del Porto di Pescara	