

Rapporto di prova n°: **19EM02044** del **21/10/2019**

Ortona 21/10/2019

Spett.
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.
Zona Ind.le C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: **effluenti gassosi**

Data ricevimento: **27/09/2019**

Data inizio analisi: **30/09/2019** Data fine analisi: **07/10/2019**

Dati di campionamento

Data: **27/09/2019** Ora: dalle **14:20**

Campionamento a cura di: **ns. personale**

Punto di prelievo: **E2 Aspirazione e abbattimento polveri da capannone 75 x 30**

Risultati delle prove

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO DI PRELIEVO E CONDIZIONI AMBIENTALI			
Altezza del punto di emissione dal suolo	m	13,0	
Sezione al punto di prelievo		circolare	
Diametro del camino al punto di prelievo	m	0,50	
Direzione del flusso allo sbocco		verticale	
Altezza del punto di prelievo	m	8,3	
Temperatura ambiente	°C	27	
PARAMETRI			
Temperatura effluenti UNI 10169:2001	°C	28	
Pressione dei fumi UNI 10169:2001	KPa	100,98	



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 2



galenoRP SRL

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

GALENO RP srl
Zona Industriale - C.da Tamarete • 66026 Ortona (CH)
Telefono 085.9032500 • Fax 085.9032510
www.galenoweb.it • info@galenoweb.it

Partita IVA 0150196 069 2 • Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92091 • Capitale Sociale € 52.000,00

segue Rapporto di prova n°: **19EM02044** del **21/10/2019**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
Velocità dei fumi UNI 10169:2001	m/s	1,6	
Portata effettiva umida UNI 10169:2001	m ³ /h	1130	
* Portata normalizzata umida UNI 10169:2001	Nm ³ /h	1022	
* Umidità dei fumi UNI 10169:2001	%	1,8	
* Portata normalizzata secca UNI 10169:2001	Nm ³ /h	1004	
Concentrazione polveri UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	0,4	10
Flusso di massa polveri PER CALCOLO	g/h	0,4	110

(*): prova non accreditata da Accredia

Limiti: Valori di Riferimento Q.R.E.

Fine del rapporto di prova n° **19EM02044**

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 2 di 2

Rapporto di prova n°: **19LA03390** del **22/11/2019**

Ortona 22/11/2019

Spett.
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.
Zona Ind.le C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: **acqua piezometrica**

Etichetta: **P1**

Data ricevimento: **14/10/2019**

Data inizio analisi: **14/10/2019** Data fine analisi: **14/10/2019**

Dati di campionamento

Risultati delle prove

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Diametro del pozzo (d) M.U. 19672 2004	m	0,80
Profondità del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) M.U. 19672 2004	m	29,2
Profondità del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) M.U. 19672 2004	m	27,4
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) PER CALCOLO	m	1,8

Note:

Non è stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.

Fine del rapporto di prova n° **19LA03390**

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: **19LA03391** del **22/11/2019**

Ortona 22/11/2019

Spett.
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.
Zona Ind.le C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: **acqua piezometrica**

Etichetta: **P2**

Data ricevimento: **14/10/2019**

Data inizio analisi: **14/10/2019** Data fine analisi: **14/10/2019**

Dati di campionamento

Risultati delle prove

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Diametro del pozzo (d) M.U. 19672 2004	m	0,80
Profondità del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) M.U. 19672 2004	m	25,6
Profondità del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) M.U. 19672 2004	m	24,9
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) PER CALCOLO	m	0,7

Note:
Non è stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.

Fine del rapporto di prova n° **19LA03391**

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: **19LA03392** del **22/11/2019**

Ortona 22/11/2019

Spett.
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.
Zona Ind.le C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: **acqua piezometrica**

Etichetta: **P3**

Data ricevimento: **14/10/2019**

Data inizio analisi: **14/10/2019** Data fine analisi: **14/10/2019**

Dati di campionamento

Risultati delle prove

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Diametro del pozzo (d) M.U. 19672 2004	m	0,80
Profondità del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) M.U. 19672 2004	m	30,8
Profondità del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) M.U. 19672 2004	m	29,2
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) PER CALCOLO	m	1,6

Note:
Non è stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.

Fine del rapporto di prova n° **19LA03392**

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1

Giovanni Colangelo

Da: Nervegna Autotrasporti Srl <nervegnasrl@pec.it>
Inviato: martedì 3 dicembre 2019 16:45
Oggetto: INVIO DATI CAMPIONAMENTO NOSTRO DEPOSITO PET-COKE
Allegati: 20191203154341.pdf; 20191203154114.pdf

Buon pomeriggio,
nel rispetto delle prescrizioni ricevute, alleghiamo alla presente i dati di campionamento rilevati nel punto di prelievo "E2" Aspirazione e abbattimento polveri da capannone 75x30" effettuati.

Cordiali saluti.



Fabio Tobaldi

Mail: amministrazione@nervegna.eu

F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI SRL
C.DA S.ELENA - ZONA IND.LE
66026 ORTONA (CH)
P.IVA 00609340690
ALBO: CH/6451761/00/H
ALBO RIFIUTI N. AUT. AQ05987 del 30-03-2016
SEDE OPERATIVA E CORRISPONDENZA:
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI SRL
C.DA TORRE DE' PITIIS 118
66026 ORTONA (CH)
TEL. 085/9062011 - 085/9061620
FAX: 085/9061853
www.nervegna.eu

077104
Apruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0339157/19	03/12/2019	PEC	Mittente: NERVEGNASRL@PEC.IT	

Oggetto: INVIO DATI CAMPIONAMENTO NOSTRO DEPOSITO PET-COKE

Impronta: 3FDDDD0ADDB924E095CF073FAEFCB57564E04F7E83195FFA4465C28F53646E477

Rapporto di prova n°: **19LA03390** del **22/11/2019**

Ortona 22/11/2019

Spett.
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.
Zona Ind.le C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: **acqua piezometrica**

Etichetta: **P1**

Data ricevimento: **14/10/2019**

Data inizio analisi: **14/10/2019** Data fine analisi: **14/10/2019**

Dati di campionamento

Risultati delle prove

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Diametro del pozzo (d) <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	0,80
Profondità del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	29,2
Profondità del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	27,4
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) <i>PER CALCOLO</i>	m	1,8

Note:
Non è stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.

Fine del rapporto di prova n° **19LA03390**

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: **19LA03391** del **22/11/2019**

Ortona 22/11/2019

Spett.
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.
Zona Ind.le C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: **acqua piezometrica**

Etichetta: **P2**

Data ricevimento: **14/10/2019**

Data inizio analisi: **14/10/2019** Data fine analisi: **14/10/2019**

Dati di campionamento

Risultati delle prove

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Diametro del pozzo (d) M.U. 196/2 2004	m	0,80
Profondità del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) M.U. 196/2 2004	m	25,6
Profondità del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) M.U. 196/2 2004	m	24,9
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) PER CALCOLO	m	0,7

Note:
Non è stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.

Fine del rapporto di prova n° **19LA03391**

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: **19LA03392** del **22/11/2019**

Ortona 22/11/2019

Spett.
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.
Zona Ind.le C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: **acqua piezometrica**

Etichetta: **P3**

Data ricevimento: **14/10/2019**

Data inizio analisi: **14/10/2019** Data fine analisi: **14/10/2019**

Dati di campionamento

Risultati delle prove

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Diametro del pozzo (d) M.U. 196/2 2004	m	0,80
Profondità del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) M.U. 196/2 2004	m	30,8
Profondità del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) M.U. 196/2 2004	m	29,2
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) PER CALCOLO	m	1,6

Note:
Non è stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.

Fine del rapporto di prova n° **19LA03392**

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1