

Rapporto di prova n°: **20LA00213** del **16/03/2020**

Ortona 17/03/2020

Spett.  
**F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.**  
Zona Ind.le C.da Tamarete  
66026 ORTONA (CH)

**Dati relativi al campione**

Descrizione: **acqua piezometrica**

Etichetta: **P1**

Data ricevimento: **23/01/2020**

Data inizio analisi: **16/03/2020** Data fine analisi: **16/03/2020**

**Dati di campionamento**

Data: **23/01/2020**

Campionamento a cura di: **ns. personale**

**Risultati delle prove**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
<b>Diametro del pozzo (d)</b> <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	<b>0,08</b>
<b>Profondità del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2)</b> <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	<b>29,0</b>
<b>Profondità del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1)</b> <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	<b>26,9</b>
<b>Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1)</b> <i>PER CALCOLO</i>	m	<b>2,1</b>

Note:

Non è stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.

Fine del rapporto di prova n° **20LA00213**

**Il Responsabile del Laboratorio**



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: **20LA00214** del **16/03/2020**

Ortona 17/03/2020

Spett.  
**F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.**  
Zona Ind.le C.da Tamarete  
66026 ORTONA (CH)

**Dati relativi al campione**

Descrizione: **acqua piezometrica**

Etichetta: **P2**

Data ricevimento: **23/01/2020**

Data inizio analisi: **16/03/2020** Data fine analisi: **16/03/2020**

**Dati di campionamento**

Data: **23/01/2020**

Campionamento a cura di: **ns. personale**

**Risultati delle prove**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
<b>Diametro del pozzo (d)</b> <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	<b>0,08</b>
<b>Profondità del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2)</b> <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	<b>25,5</b>
<b>Profondità del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1)</b> <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	<b>24,6</b>
<b>Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1)</b> <i>PER CALCOLO</i>	m	<b>0,9</b>

**Note:**

Non è stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.

Fine del rapporto di prova n° **20LA00214**

**Il Responsabile del Laboratorio**



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: **20LA00215** del **16/03/2020**

Ortona 17/03/2020

Spett.  
**F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.**  
Zona Ind.le C.da Tamarete  
66026 ORTONA (CH)

**Dati relativi al campione**

Descrizione: **acqua piezometrica**

Etichetta: **P3**

Data ricevimento: **23/01/2020**

Data inizio analisi: **16/03/2020** Data fine analisi: **16/03/2020**

**Dati di campionamento**

Data: **23/01/2020**

Campionamento a cura di: **ns. personale**

**Risultati delle prove**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
<b>Diametro del pozzo (d)</b> <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	<b>0,08</b>
<b>Profondità del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2)</b> <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	<b>30,7</b>
<b>Profondità del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1)</b> <i>M.U. 196/2 2004</i>	m	<b>29,0</b>
<b>Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1)</b> <i>PER CALCOLO</i>	m	<b>1,7</b>

Note:

Non è stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.

Fine del rapporto di prova n° **20LA00215**

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0083685/20	24/03/2020	PEC	<b>Mittente:</b> NERVEGNASRL@PEC.IT	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	INVIO DOCUMENTAZIONE ANALISI - MONITORAGGIO						
<b>Impronta:</b>	485695403C7D0E7FBC2DA9652419605A55706BD82A5331C7E479EB4332795CE6						

## Giovanni Colangelo

---

**Da:** Nervegna Autotrasporti Srl <nervegnasrl@pec.it>  
**Inviato:** martedì 24 marzo 2020 10.54  
**A:** dpc002@pec.regione.abruzzo.it  
**Oggetto:** INVIO DOCUMENTAZIONE ANALISI  
**Allegati:** 20LA00213-00214-00215.pdf

Come previsto alleghiamo analisi datate 16.03.2020, a noi pervenute a mezzo pec in data 23.03.2020, riferite al nostro deposito sito in Ortona Zona Industriale S. Elena C.da Tamarete di Ortona.  
Distinti saluti.



Fabio Tobaldi

Mail: [amministrazione@nervegna.eu](mailto:amministrazione@nervegna.eu)

F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI SRL  
C.DA S.ELENA - ZONA IND.LE  
66026 ORTONA (CH)  
P.IVA 00609340690  
ALBO: CH/6451761/00/H  
ALBO RIFIUTI N. AUT. AQ05987 del 30-03-2016  
SEDE OPERATIVA E CORRISPONDENZA:  
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI SRL  
C.DA TORRE DE' PITIIS 118  
66026 ORTONA (CH)  
TEL. 085/9062011 – 085/9061620  
FAX: 085/9061853  
[www.nervegna.eu](http://www.nervegna.eu)