

COMMITTENTE

API NOVA ENERGIA S.r.l.

C/so d'Italia n. 19
00198 Roma

STAZIONE ANEMOMETRICA DI

LENTELLA (CH) H 51

LOCALITÀ

CODICE STAZIONE

1771

**Gestione stazione anemometrica
Allegati alla pratica operativa**

ALLEGATO A 1 alla pratica operativa

ISPEZIONE

Stazione Anemometrica di

LENTELLA (CH) H 51

Codice Stazione

1771

LOGGER

Nomad 2 GSM s/n 06578

Descrizione	C	NC	Note
Verifica ancoraggi	X		
Tensione degli stralli	X		
Linearità della torre	X		
Perpendicolarità della torre	X		
Controllo orario e data	X		
ora e data logger			ora attuale
12.22.00 10/11/2010 12.21.00			
Controllo voltaggio batterie	X		B1=9.30 V; B2=9.30 V; P=13.60 V;
Controllo pannello solare	X		
Controllo angolo di direzione	X		
Controllo luce di segnalazione	X		
Controllo presenza segnale canale C1-A1	X		
Controllo presenza segnale canale C2-A2	X		
Controllo presenza segnale canale C3-A3	X		
Controllo presenza segnale canale C4-A4	X		
Controllo presenza segnale canale C5-A5	X		
Controllo sensore di velocità a m 50	X		14.00 m/s velocità all'inserimento della scheda
Controllo sensore di velocità a m 40	X		13.90 m/s velocità all'inserimento della scheda
Controllo sensore di velocità a m 30	X		13.70 m/s velocità all'inserimento della scheda
Controllo sensore di velocità a m 20	X		14.40 m/s velocità all'inserimento della scheda
Controllo sensore di velocità a m 10	X		15.50 m/s velocità all'inserimento della scheda
Controllo sensore di direzione a m 50	X		218° direzione all'inserimento della scheda
Controllo sensore di direzione a m 20	X		218° direzione all'inserimento della scheda
Controllo sensore di direzione a m			direzione all'inserimento della scheda
Controllo sensore di direzione a m			direzione all'inserimento della scheda
Controllo sensore di pressione	X		974.91 mB pressione all'inserimento della scheda
Controllo sensore di umidità	X		47.793% umidità all'inserimento della scheda
Controllo sensore di temperatura a m 5	X		11.00 °C temperatura all'inserimento della scheda
Controllo del parafulmine	X		
Controllo allaccio cavi elettrici	X		
Controllo della Memory Card	X		100% - 276 days left

LEGENDA: C = CONFORME ÷ NC = NON CONFORME

Note aggiuntive:

**Effettuata sostituzione memory card.
Esito test e-mail: OK**

Data: **10/11/2010**

Firma dell'operatore: **Francesco Boscaino**

Francesco Boscaino

ALLEGATO A 1 alla pratica operativa

Rapporto d'ispezione


Stazione Anemometrica di

LENTELLA (CH) H 51

Codice Stazione

1771

CERTIFICATO DI QUALITÀ



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO N° 453/A/2008

Si attesta che il Sistema di Gestione per la Qualità di:



EURO SERVICE GROUP S.R.L.
Via Airella, 49 - 82020 San Giorgio La Molara (BN)

Applicato nell'Unità Operativa sita in
S.S. 212 km 9 - Zona Industriale - 82020 Pietrelcina (BN)

È conforme ai requisiti della norma

UNI EN ISO 9001:2008

È valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT - 05

Relativamente al seguente campo applicativo:

**Progettazione, fornitura, assemblaggio,
installazione, manutenzione, rimozione di torri
anemometriche e relativa strumentazione.
Elaborazione ed analisi dei dati del vento.**

Classificazione EA: 28 - 35

Data 1° emissione 2008-06-03
Data di aggiornamento 2010-05-20
Data di scadenza 2011-06-02

La Direzione

Antonella De Vitis
Dott.ssa Antonella De Vitis

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 Febbraio 1994 e successive modificazioni e del DPR 29 Gennaio 2000, N° 34.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale.

Riferirsi al Manuale della Qualità per i dettagli delle esclusioni dei requisiti della Norma ISO 9001:2008 e per i processi affidati in outsourcing.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare PLC S.r.l. ai recapiti a lato riportati.



ISO 9001:2008 A - SGA N° 040 D

Intervento in Italia per gli aspetti di accreditamento
ISO 9001:2008, ISO 9001:2008, ISO 9001:2008, ISO 9001:2008
e al ISO 9001:2008 per le attività di accreditamento ISO
Intervento in Italia per gli aspetti di accreditamento
ISO 9001:2008, ISO 9001:2008, ISO 9001:2008, ISO 9001:2008
e al ISO 9001:2008 per le attività di accreditamento ISO
Intervento in Italia per gli aspetti di accreditamento
ISO 9001:2008, ISO 9001:2008, ISO 9001:2008, ISO 9001:2008
e al ISO 9001:2008 per le attività di accreditamento ISO

Data: **10/11/2010**

Firma dell'operatore: **Francesco Boscaino**

Francesco Boscaino