



PAI - CARTA PERICOLOSITA' DA FRANA - 1: 5.000 (Elaborato riportato dalla Relazione Geologica D.07)

**LEGENDA**

- P1 PERICOLOSITÀ MODERATA**
Aree interessate da Dissesti con bassa possibilità di riattivazione
- P2 PERICOLOSITÀ ELEVATA**
Aree interessate da Dissesti con alta possibilità di riattivazione
- P3 PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA**
Aree interessate da Dissesti in attività o riattivati stagionalmente
- PS PERICOLOSITÀ DA SCARPATA**
Aree interessate da Dissesti generati da Scarpate

- Area di studio
- Cava esistente
- Cava in ampliamento






PAI - CARTA RISCHIO DA FRANA - 1: 5.000 (Elaborato riportato dalla Relazione Geologica D.07)



**LEGENDA**

- R1 RISCHIO MODERATO**
Aree interessate da Dissesti con bassa possibilità di riattivazione
- R2 RISCHIO MEDIO**
Aree interessate da Dissesti con alta possibilità di riattivazione
- R3 RISCHIO ELEVATO**
Aree interessate da Dissesti in attività o riattivati stagionalmente
- R4 RISCHIO MOLTO ELEVATO**
Aree interessate da Dissesti generati da Scarpate

- Area di studio
- Cava esistente
- Cava in ampliamento

LEGENDA

-  Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia. Non attiva. [Allegato F - Norme tecniche di Attuazione Pai]
-  Conoide alluvionale. Non Attivo.
-  Dolina
-  Superficie con forme di dilavamento prevalentemente diffuso. Stato quiescente.
-  Perimetro delle proprietà dell'azienda proponente inserite nel Progetto



Portale Web Regione Abruzzo 2013

Sistema di Riferimento:
WGS84 UTM 33

Coordinate di Stampa:
N.O.: X: 379.434,69 Y: 4.685.340,93
S.E.: X: 380.929,58 Y: 4.684.306,4

Scala: 5.000

Formato: A3 - H


Estratto da: GeoPortale della Regione Abruzzo

Fonte dei dati: <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/>

Limitazioni d'uso:




1707821960812



LEGENDA

- Perimetro delle proprietà dell'azienda proponente del Progetto
- Perimetro delle particelle autorizzate con Giudizio 137/2003
- Confine dei fogli catastali tra Cmune di Poggio Picenze e San Demetrio ne' Vestini
- Limite della fascia di rispetto stradale
- Traccia dell'Orlo di scarpata di erosione fluviale come da Shape del PAI
- Traccia dell'Orlo di Scarpata da rilevamento dell'area.
- Fascia di rispetto secondo Allegato F - Norme Tecniche di attuazione PAI

Foto della scarpata in roccia a sud-est della cava nel Comune di San Demetrio nè Vestini



Ortofoto con sovrapposizione degli shape dal Geoportale della Regione Abruzzo

