

DITTA MEGA S.r.l.
Zona/Ind 66030 Arielli (Ch)

ISPEZIONE STRAORDINARIA 2020
ai sensi del D.lg. 152/06 parte II art. 29 decies comma 4

Verbale n°	13	del	23/11/2020	Ente richiedente	D'UFFICIO
------------	----	-----	------------	------------------	-----------

DITTA	MEGA SRL	Autorizzazione n°	266/104 del 15/12/2015 e DPC 025/279 del 20/10/2020
CODICE IPPC	2.6		

L'anno 2020 addì 23 nel mese di NOVEMBRE alle ore 10.30 il gruppo ispettivo ARTA:


DELLI PAOLI ANGELA	<i>Coordinatore dell'ispezione</i>	
D'ONOFRIO PAOLO	U.O. IPPC	
	U.O. IPPC	
	U.O. IPPC	

Ha avviato l'attività ispettiva presso:	
Ditta	MEGA SRL
Ubicata in	ZONA INDUSTRIALE ARIELLI
Tel./Fax	
nel Comune di	ARIELLI
Sede legale	ARIELLI
Attività produttiva	ZINCATURA ELETTROLITICA
Codice IPPC	2.6

Rappresentante Legale: NICOLA SCIOCCHETTI

Nato a	il	Residente a
In		
Documento numero	Rilasciato da	il

DOCUMENTO ACQUISITO IN COPIA



MIO CH 33 20 rev 01

Per l'azienda ha partecipato all'ispezione:

BERSAGLIERE ADAMO	in qualità di	Responsabile tecnico
SCIOCCHETTI NICOLA	in qualità di	Rappresentante legale
	in qualità di	
	in qualità di	

Programma dell'ispezione

A seguito dell'evento incidentale (incendio) verificatosi nella giornata del 22/11/2020 si è deciso di eseguire un'ispezione ambientale finalizzata a verificare la presenza di eventuali criticità.

All'arrivo in azienda i tecnici hanno rilevato che erano in corso le operazioni di aspirazione delle acque di spegnimento da ditta autorizzata dalla vasca di prima pioggia a servizio dell'area prospiciente la linea 4, interessata dall'evento accidentale.

La vasca ha una volumetria di 4000 litri e al momento dell'evento era vuota in quanto dotata di un dispositivo automatico di rilancio in un serbatoio polmone e da lì in produzione, pertanto l'intero volume è stato utilizzato per accantonare le acque di spegnimento.

La ditta dichiara che le acque di spegnimento, una volta raccolte, saranno gestite come rifiuto e inviate presso ditta autorizzata. Il gestore invierà successivamente ad Arta analisi del rifiuto, FIR e copia pagine del registro carico e scarico relative a tale smaltimento.

All'arrivo dei tecnici erano stati accantonati circa 10 mc (come da documentazione fotografica) prelevati da tale vasca e da tutti i pozzetti e caditoie presenti nello stabilimento.

La ditta dovrà gestire come rifiuto tutti i materiali deteriorati dall'incendio e dovrà darne evidenza ad Arta con documentazione idonea.

I tecnici hanno acquisito documentazione fotografica di luoghi e manufatti interessati dall'evento incidentale.

L'ispezione termina alle ore 12.00

REFERENTI DELL'ISPEZIONE

- DELLI PAOLI ANGELA 0871423222
- D'ONOFRIO PAOLO 0871423221

