



MISURA MONITORAGGIO di STATO della COSTA												
INDICATORE	u.m.	UF01	UF02	UF03	UF04	UF05	UF06	UF07	UF08	UF09	UF10	NOTE
Differenziali di avanzamento/arretramento (m) per tratti di litorale	m	-25,00	-15,00	-20,00	-15,00	-10,00	-15,00	0,00	-5,00	-20,00	-10,00	UF1 Zona Bambinopoli UF2 Cologna UF3 - Pineto,loc. Pineta Catucci, Silvi UF4 Zona Grandi alberghi UF5 Francavilla centro UF6 Francavilla sud UF8 Ciclovía UF 9 Loc. Dragoni, Casalbordino UF10 Loc. Vignola
Quantità di sedimenti movimentati dal trasporto solido	m3/anno	130.000,00										
Costa sottoposta ad allagamento in relazione ai livelli attesi	m2	80.000,00	7.700,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00			110.000,00	20.000,00	
Entità dimensionale delle aree critiche	m2	55.000,00	15.000,00	100.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00			110.000,00	20.000,00	
Numero di aree sottoposte a criticità per effetti di margine	n.	2	2	2	1	2	1			3	2	
Classificazione per la qualità delle acque di balneazione	Scarso Sufficiente Buono Eccellente	E	E	E	E, B, S	E	E, B, S	E	E, B, S, S	E	E, S, S	UF4 - S Pescara via Leopardi UF8 - S Rocca S. giovanni UF10 - S Vasto La Bagnante
Qualità delle acque di balneazione in prossimità delle foci dei fiumi	Scarso Sufficiente Buono Eccellente	E, B	E, S	E, B	S, B	E	E, B, S		E, S	E, B	E, B	UF6 - S Ortona Fiume Foro e Arielli UF8 - S Feltrino
Classificazione delle opere di difesa in relazione allo stato di conservazione	Danneggiato Sufficiente Ottimo	D, S	D, S	D, S	D, S	D, S	D, S	S	D, S	D, S	D, S	
Ampiezza della spiaggia emersa	m	30,00	100,00	40,00	50,00	40,00	40,00	10,00	10,00	30,00	15,00	
Quota massima della spiaggia emersa	m Imm	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	
Pendenza della spiaggia emersa	gradi	6,67	2,00	5,00	4,00	5,00	5,00	30,00	30,00	6,67	20,00	